


BARRAGEM DUAS PONTES



PARTE VI - CARTA DE ENCAMINHAMENTO DOS PROGRAMAS;
RELATÓRIO DE FORMULÁRIOS E OFÍCIOS PROTOCOLADOS REFERENTES
AO 8º QUADRIMESTRAL

Julho/2023

Período: Fevereiro a Maio/2023




www.daepedreiraeduaspontes.com.br



AMPARO – SÃO PAULO

BARRAGEM DUAS PONTES



ANEXO XIV - CARTA DE ENCAMINHAMENTO DOS PROGRAMAS

Agosto/2023

Período: Fevereiro a Maio/2023



www.daeepedreiraeduaspontes.com.br



AMPARO – SÃO PAULO

São Paulo, 17 de julho de 2023.

À

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA ("DAEE" OU "CONTRATANTE")
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – BAQUIRIVU-GUAÇU
BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES – UGP – BG - PCJ
RUA BOA VISTA, 170 11º ANDAR, TELEFONE 3293-8200-CEP 0104-000-SÃO PAULO-SP

A/C.:

MARA REGINA SAMENSATTO RAMOS
Superintendente DAEE

C/C.:

NELSON DE CAMPOS LIMA
Coordenador da UGP BG-PCJ

C/C.

ENGª LIGIA CHRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA
Gerente Socioambiental

Referente: CONTRATO Nº 2018/11/00033.4

Assunto: 9º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Programas Ambientais.

Prezados,

O **CONSÓRCIO BDP KPE-CETENCO** com sede na Av. Luís Viana Filho, nº 13.223, Edif. Hangar Business Park /hangar 4, sala 801, São Cristóvão – Salvador/BA, CEP 41500-300 inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.786.952/0001-64, doravante designada **CONTRATADA**, constituído pelas empresas **KPE Performance em Engenharia S.A.**, com sede na Rua Pais Leme, 524, conjunto 123 12º andar, Pinheiros – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.316.316/0001-60 e **Cetenco Engenharia S/A**, com sede na Rua Maria Paula, 36, 8º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.550.497/0001-06, vem expor o que segue.

Vimos através desta, informar que enviamos através do SIG (Sistema Integrado de Gestão), em 22 de junho de 2023, mídia digital do 9º Relatório Quadrimestral de



CBDP-GC-077-2023

Andamento dos Programas Ambientais, conforme preconiza o item 2.12 da Licença de Instalação nº 2617. A seguir, encontra-se o número de protocolo de cada arquivo e respectivo programa enviado:

- 1-PGA - #25660325162
- 2-PCA - #25681479580
- 3-PMC - #25702634012
- 4-PMH - #25723788464
- 5-PMSED - #25744942882
- 7-PMDAS - #25766097320
- 8-PMQASS - #25787251710
- 9-PADM - #25808406128
- 10-PMEEMPE - #25829560574
- 11-PMS - #25850714972
- 12-PSV - #25977641878
- 13-PREF - #25998796230
- 14-PMCF - #25956487234
- 15-PMBA - #25935332676
- 16-PMIIMS - #25914178252
- 17-PCI - #25893023854
- 18 - PCIS: #26171693414
- 19 - PEA: #26214008312
- 20 - PDIRP: #25575707530
- 21 - PMDMO: #26235165946

CBDP-GC-077-2023


22 - PCSP: #26192850852

24 - PLAI - #25871869422

27 - PREFI: #26256323896


Sendo só para o momento.

Atenciosamente,



Marcelo Falcochio Coura
Gerente do Contrato
Consórcio Kpe - Cetenco

BARRAGEM DUAS PONTES



ANEXO XXV - RELATÓRIO DE FORMULÁRIOS

Julho/2023

Período: Fevereiro a Maio/2023



www.daepedreiraeduaspontes.com.br



AMPARO – SÃO PAULO

SUPERVISÃO DA OBRA DA **BARRAGEM DUAS PONTES**

Relatório Complementar de Formulários ***9º Relatório Quadrimestral de Andamento*** ***Ambiental***

1703-02-AS-RQ-0009-R00


Contrato: Contrato: 2017/11/00170.3





Julho/2023

SUMÁRIO

1. FICHA DE RECEBIMENTO DE MUDAS
2. FICHA DE LIBERAÇÃO PARA PLANTIO
3. FICHA DE VISTORIA DE MANUTENÇÃO DE LOTES DE PLANTIO
4. FICHA DE LIBERAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
5. VEX
6. RONDAS AMBIENTAIS
7. INCA - INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL
8. NNCA – NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL
9. BOAS PRÁTICAS

1. FICHA DE RECEBIMENTO DE MUDAS

		BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens	
		PEDREIRA	X	DUAS PONTES		
TÍTULO					FICHA DE RECEBIMENTO DE MUDAS	
16/3/2023 12:00					15/3/2023 16:00	
ASPECTO VISUAL	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			Obs.: O período de permanência das mudas no viveiro não pode ser maior que 7 dias.		
ENRUSTIFICAÇÃO DA MUDA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			RENASEM	SP-012R2/2007	
CAULE	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			CERTIFICADO DA SEMENTE / MUDA		
FOLHA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			SEGREGAÇÃO DO LOTE NO VIVEIRO		
PRAGA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME		
NAPA	Mapa da área que receberá as mudas deverá ser anexado a esse formulário, não podendo ser menor do que um hectar.			LOTE	NÚMERO DO LOTE	QUANTIDADE TOTAL DE MUDAS
	NUMERAÇÃO				90	4.630
LISTA DE ESPÉCIE	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PIONEIRA <input type="checkbox"/> NÃO PIONEIRA <input checked="" type="checkbox"/> MISTO					
DIAGNÓSTICO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO ENTREGUE Nº DO DIAGNÓSTICO: 0322.01.QL.PES.0037.R07					
ASSINATURA DA CONSTRUTORA						
 _____ CONSTRUTORA					DATA: 16/03/2023	
OBSERVAÇÃO:						
ASSINATURA DA SUPERVISÃO						
_____ SUPERVISOR			 _____ COORD. MEIO AMBIENTE		DATA: 16/03/2023 Hugo Mendes Consórcio Supereng Eng. Ambiental	
OBSERVAÇÃO:	Recebimento de 4.630 mudas. Algumas mudas apresentam aspecto de herbivoria em função do processo de rustificação, no viveiro produtor. Mudas segregadas corretamente no viveiro, separadas em caixas e recambos. Mudas de espécies pioneiras e não pioneiras, todas dentro da classificação, PBA e/ou floresta estacional semidecidual, com alturas = ou > que 30 centímetros. As mudas serão utilizadas para execução da atividade de plantio da área lote 03, 08 e 10.					

	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens	
	PEOREIRA	X	DUAS PONTES		
TÍTULO				1701.02.05.FRM.1003-R06	
FICHA DE RECEBIMENTO DE MUDAS					
DATA E HORA DE CONFERÊNCIA			DATA E HORA DE RECEBIMENTO PELO CONSTRUTOR		
23/3/2023 08:20			22/3/2023 16:00		
ASPECTO VISUAL	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			Obs.: O período de permanência das mudas no viveiro não pode ser maior que 7 dias.	
ENRUSTIFICAÇÃO DA MUDA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			RENASEM SP-01382/2007	
CAULE	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			CERTIFICADO DA SEMENTE / MUDA	
FOLHA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			SEGREGAÇÃO DO LOTE NO VIVEIRO	
PRAGA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA			<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME	
MAPA	Mapa da área que receberá as mudas deverá ser anexado a este formulário, não podendo ser menor do que um hectar.		LOTE	NÚMERO DO LOTE	QUANTIDADE TOTAL DE MUDAS
	NUMERAÇÃO			92	1.370
LISTA DE ESPÉCIE	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PIONEIRA <input type="checkbox"/> NÃO PIONEIRA <input checked="" type="checkbox"/> MISTO				
DIAGNÓSTICO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO ENTREGUE Nº DO DIAGNÓSTICO: 0322.01.QL.PES.0037.R07				
ASSINATURA DA CONSTRUTORA					
 CONSTRUTORA			DATA: 23, 03, 2023		
OBSERVAÇÃO:					
ASSINATURA DA SUPERVISÃO					
 Hugo Mendes Consórcio Supereng Eng. Ambiental SUPERVISOR		 Hugo Mendes Consórcio Supereng Eng. Ambiental COOR. MEIO AMBIENTE		DATA: 23, 03, 23	
OBSERVAÇÃO:	Recebimento de 1.370 mudas. Algumas mudas apresentam aspecto de herbivoria em função do processo de rustificação, no viveiro produtor. Mudas segregadas corretamente no viveiro, separadas em caixas e rocamboles. Mudas de espécies pioneiras e não pioneiras, todas dentro da classificação, PBA e/ou floresta estacional semidecidual, com alturas = ou > que 30 centímetros. As mudas serão utilizadas para execução da atividade de plantio da área lote 03, 06 e 10.				



BA+B2:M16RRAGENS

Comsórdio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE RECEBIMENTO DE MUDAS

1703.03.A5.PRM.0284-R08

DATA E HORA DE CONFERÊNCIA

DATA E HORA DE RECEBIMENTO PELO CONSTRUTOR

4/4/2023

15:50

3/4/2023

11:00

ASPECTO VISUAL

 CONFORME | NÃO CONFORME |
 PONTO DE ATENÇÃO | NÃO SE APLICA

Obs.: O período de permanência das mudas no viveiro não pode ser maior que 7 dias.

ENRUSTIFICAÇÃO DA MUDA

 CONFORME | NÃO CONFORME |
 PONTO DE ATENÇÃO | NÃO SE APLICA

RENASEM

SP-01382/2007

CAULE

 CONFORME | NÃO CONFORME |
 PONTO DE ATENÇÃO | NÃO SE APLICA

CERTIFICADO DA SEMENTE / MUDA

21052.006498/2007-63

FOLHA

 CONFORME | NÃO CONFORME |
 PONTO DE ATENÇÃO | NÃO SE APLICA

SEGREGAÇÃO DO LOTE NO VIVEIRO

PRAGA

 CONFORME | NÃO CONFORME |
 PONTO DE ATENÇÃO | NÃO SE APLICA
 CONFORME | NÃO CONFORME

MAPA

Mapa da área que receberá as mudas deverá ser anexado a esse formulário, não podendo ser menor do que um hectare.

LOTE

NÚMERO DO LOTE

QUANTIDADE TOTAL DE MUDAS

NUMERAÇÃO

0322.01.A5.CEP.4000-R00

94

3.020

LISTA DE ESPÉCIE

 CONFORME | NÃO CONFORME PIONEIRA | NÃO PIONEIRA | MISTO

DIAGNÓSTICO

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO ENTREGUE

Nº DO DIAGNÓSTICO: 0322.01.QL.PES.0037.R07

ASSINATURA DA CONSTRUTORA

CONSTRUTORA

DATA: 03/04/23

OBSERVAÇÃO:

ASSINATURA DA SUPERVISÃO

 Luis Ricardo Perussi
 Comsórdio Supereng
 Setor Ambiente

SUPERVISOR

COORD. MEIO AMBIENTE

DATA: 27.04.2023

OBSERVAÇÃO:

Recebimento de 3.020 mudas. Algumas mudas apresentam aspecto de herbivoria em função do processo de rustificação, no viveiro produtor. Mudas segregadas corretamente no viveiro, separados em caixas e rocamboles. Mudas de espécies pioneiras e não pioneiras, todas dentro da classificação, PBA e/ou floresta estacional semidecidual, com alturas « ou » que 30 centímetros. As mudas serão utilizadas para execução da atividade de plantio.

2. FICHA DE LIBERAÇÃO PARA PLANTIO



BARRAGENS

 Consórcio Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE LIBERAÇÃO DE LOTE DE PLANTIO PARA MANUTENÇÃO

Nº LOTE	10.12		DATA DO PLANTIO			
DIAGNÓSTICO	Nº 0334.02.QL.PE5.0037.R07		INÍCIO	fev/23	TÉRMINO	fev/23
ÁREA TOTAL			Nº DE MUDAS PLANTADAS MÊS 0			
TAMANHO DA COVA DE ACORDO COM O TAMANHO DA MUDA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESPAÇAMENTO MÉDIO (metro x metro)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
LIMPEZA DE TERRENO (5 A 15 DIAS ANTES DO PLANTIO)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> MECÂNICA <input type="checkbox"/> QUÍMICA <input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA QUAL: _____		CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ANÁLISE DO SOLO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ADUBAÇÃO	<input type="checkbox"/> ANTES DO PLANTIO <input checked="" type="checkbox"/> DE 10 A 15 DIAS DEPOIS DO PLANTIO <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CORDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ACEIRO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESTRADA DE SERVIÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSENTE NA ÁREA/LOTE	<input type="checkbox"/> PRESENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> REALIZADO PLANTIO DE MUDAS <input type="checkbox"/> NÃO REALIZADO PLANTIO DE MUDAS	
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS	[0] [0] %
TIPO DE PLANTIO	<input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> MECÂNICO	LIBERAÇÃO DA SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO				
		 ASSINATURA SUPERVISOR	 MEIO AMBIENTE	DATA DA VISTORIA	LIBERADO PARA MANUTENÇÃO	
				16/02/23	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
OBSERVAÇÃO:	Devido as condições do terreno, o preparo de solo e plantio foi executado de forma manual. Plantio executado no mês de fevereiro de 2023. O plantio esta sendo executado com a utilização de tratorças. Plantio executado conforme procedimento da PLS e PSL.					



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - CAS Ceteroc	09/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0


Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.12	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
0/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, o plantio no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras, preparo de área, roçada e plantio da espécie nativa.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revigelação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.12	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	09/02/2023	
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visória de monitoramento no plantio do subite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de abertura de berço para plantio das espécie nativas (registro fotográfico 09/02/2023).	Foto 02	Atividade de plantio da espécie nativa (registro fotográfico 09/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 09/02/2023).	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 09/02/2023).	
Foto 05		Foto 06		

Lander Junior Soares

Visão Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

2

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE LIBERAÇÃO DE LOTE DE PLANTIO PARA MANUTENÇÃO

Nº LOTE	128		DATA DO PLANTIO			
DIAGNÓSTICO	Nº 0334.02.QL.PES.0037.R07		INÍCIO	fev/23	TERMINO	fev/23
ÁREA TOTAL	Nº DE MUDAS PLANTADAS MÊS 0					
TAMANHO DA COVA DE ACORDO COM O TAMANHO DA MUDA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESPAÇAMENTO MÉDIO (metro x metro)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
LIMPEZA DE TERRENO (5 A 15 DIAS ANTES DO PLANTIO)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> MECÂNICA <input type="checkbox"/> QUÍMICA <input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA QUAL _____		CONTROLE DE FORNIGAS CORTADEIRAS	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ANÁLISE DO SOLO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ADUBAÇÃO	<input type="checkbox"/> ANTES DO PLANTIO <input checked="" type="checkbox"/> DE 10 A 15 DIAS DEPOIS DO PLANTIO <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CORDOAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ACEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESTRADA DE SERVIDÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSENTE NA ÁREA/LOTE	<input type="checkbox"/> PRESENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> REALIZADO PLANTIO DE MUDAS <input type="checkbox"/> NÃO REALIZADO PLANTIO DE MUDAS	
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS MENOR QUE 10CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS	[0] [0] %
TIPO DE PLANTIO	<input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> MECÂNICO	LIBERAÇÃO DA SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO				
		 ASSINATURA SUPERVISOR	 MEIO AMBIENTE	DATA DA VISITA	LIBERADO PARA MANUTENÇÃO	
				28/02/23	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
OBSERVAÇÃO:	Devido as condições do terreno, o preparo de solo e plantio foi executado de forma manual. Planta executada no mês de fevereiro de 2023. O plantio está sendo executado com a utilização de forragej. Planta executada conforme procedimento da PMS e PQA.					



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	16/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.8	Reçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
0/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês o plantio da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, preparo de área e plantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	16/08/2019
Numeração	BDP-FR-AS-0036-R01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.8		
Local / Obra:	Sarragem Duas Pontes	Data do Registro:	16/02/2023
Resp. Registro:	Landi Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Sarragem - DAEE
Descrição:	Visão do plantio de espécies nativas no subleito em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Foto 01	Colaborador realizando plantio de espécies nativas no subleito em referência (registro fotográfico 16/02/2023)	Foto 02	Detalhes da espécie nativa após plantio (registro fotográfico 16/02/2023)
---------	--	---------	---



Foto 03	Preparo de área para plantio de espécies nativas no subleito em referência (registro fotográfico 16/02/2023)	Foto 04	Detalhes da espécie nativa após plantio (registro fotográfico 16/02/2023)
---------	--	---------	---

Foto 05		Foto 06	
---------	--	---------	--

Landi Junior Soares da Conceição
Visto Responsável pelo Registro

	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens	
	PEDREIRA	x	DUAS PONTES		
TÍTULO: FIGURA DE LIBERAÇÃO DE LOTE DE PLANTIO PARA MANUTENÇÃO					
Nº LOTE	1310-A			DATA DO PLANTIO	
DIAGNÓSTICO	Nº 0334.02.QL.PES.0037.R07		INÍCIO	fev/23	TÉRMINO
ÁREA TOTAL	Nº DE MUDAS PLANTADAS MÊS D				
TAMANHO DA COVA DE ACORDO COM O TAMANHO DA MUDA	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESPAÇAMENTO MÉDIO (metro x metro)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
LIMPEZA DE TERRENO (8 A 15 DIAS ANTES DO PLANTIO)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> MECÂNICA <input type="checkbox"/> QUÍMICA <input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA QUAL _____		CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ANÁLISE DO SOLO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ADUBAÇÃO	<input type="checkbox"/> ANTES DO PLANTIO <input checked="" type="checkbox"/> DE 10 A 15 DIAS DEPOIS DO PLANTIO <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CORDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ACEIRO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESTRADA DE SERVIÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSENTE NA ÁREA/LOTE	<input type="checkbox"/> PRESENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> REALIZADO PLANTIO DE MUDAS <input type="checkbox"/> NÃO REALIZADO PLANTIO DE MUDAS
QUANTIDADE DE MUDAS					
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS
		[0]			[0] %
TIPO DE PLANTIO	LIBERAÇÃO DA SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO				
<input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> MECÂNICO			 MEIO AMBIENTE	DATA DA VISTORIA	LIBERADO PARA MANUTENÇÃO
		 ASSINATURA SUPERVISOR		16/02/23	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
OBSERVAÇÃO:	Devido as condições do terreno, o preparo do solo e plantio foi executado de forma manual. Planta executada na mão de fevereiro de 2023. O plantio está sendo executado com a utilização de hidrocoel. Plantio executado conforme procedimentos da PES e PBA.				



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Ceteroc

15/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal








0334-02-AS-CEP-4000-R0


Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
13.10 A	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
0/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES





O Consórcio BDP realizou no presente mês o plantio da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira, preparo de área e plantio de espécies nativas com tamanho de 30 centímetros a cima.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BOP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.10 A	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	15/02/2023
Resp. Registro:		Landi Junior Soares	Destinação do Registro:	Comércio Supereng - DAEE
Descrição:			Plantio do subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de plantio de espécies nativas (registro fotográfico 15/02/2023)	Foto 02	Colaborador realizando atividade de roçagem no subleite em referência (registro fotográfico 15/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 15/02/2023)	Foto 04	Detalhes de espécie nativa (registro fotográfico 15/02/2023)	
				
Foto 05		Foto 06		



 Visto Responsável pelo Registro

 DAEE	BARRAGENS			 Consórcio SUPERENG Barragens			
	X	PEDREIRA		DUAS PONTES			
TÍTULO: FICHA DE LIBERAÇÃO DE LOTE DE PLANTIO PARA MANUTENÇÃO							
Nº LOTE	11.8			DATA DO PLANTIO			
DIAGNÓSTICO	Nº 0322.02.QL.PES.0037.R09			INÍCIO	mar/23	TÉRMINO	mar/23
ÁREA TOTAL				Nº DE MUDAS PLANTADAS MÊS 0			
TAMANHO DA COVA DE ACORDO COM O TAMANHO DA MUDA	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			ESPAÇAMENTO MÉDIO (metro x metro)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
LIMPEZA DE TERRENO (5 A 15 DIAS ANTES DO PLANTIO)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> MECÂNICA <input type="checkbox"/> QUÍMICA <input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA QUAL _____			CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS		<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ANÁLISE DO SOLO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ADUBAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> ANTES DO PLANTIO <input type="checkbox"/> DE 10 A 15 DIAS DEPOIS DO PLANTIO <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			COROAMENTO		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ACEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			ESTRADA DE SERVIDÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> PRESENTE NA ÁREA/LOTE	<input type="checkbox"/> REALIZADO PLANTIO DE MUDAS <input type="checkbox"/> NÃO REALIZADO PLANTIO DE MUDAS	
QUANTIDADE DE MUDAS							
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS	[2]	[4,2] %
TIPO DE PLANTIO	<input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> MECÂNICO			LIBERAÇÃO DA SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO			
	 ASSINATURA SUPERVISOR			 MEIO AMBIENTE		DATA DA VISTORIA	LIBERADO PARA MANUTENÇÃO
					27/03/23	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
OBSERVAÇÃO:	Devido as condições do terreno, o preparo da cova e plantio foi executado de forma manual. Plantio executado no mês de março de 2023. O plantio está sendo executado com a utilização de necropel. Plantio executado conforme procedimento de PES e PBA.						



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		21/03/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 11	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
11.8	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
18/03	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, o plantio no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras, preparo de área, roçada e plantio da espécie nativa.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Bruno Dias	Hugo Mendes

DADOS

Nome do Registro:

Prog. Revegetação e Enquadramento Florestal - Lote 11,8

Local / Obra:

Barragem Duas Portes

Data do Registro:

18/03/2023

Resp. Registro:

Bruno Dias

Destinação do Registro:

Consórcio Supereng - DAEE

Descrição:

Vistoria de monitoramento no plantio do subfoto em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Visão geral abertura de covas área 11.8 (registro fotográfico 18/03/2023).



Foto 02 Detalhe da abertura de covas (registro fotográfico 18/03/2023).



Foto 03 Visão geral da área do plantio (registro fotográfico 18/03/2023).







Foto 04 Detalhe do plantio de espécie nativa (registro fotográfico 18/03/2023).

Foto 05

Foto 06



Vista Responsável pelo Registro

 DAEE	BARRAGENS					
	X	PEORBEIRA		DUAS PONTES		
<small>TIPO</small> FICHA DE LIBERAÇÃO DE LOTE DE PLANTIO PARA MANUTENÇÃO						
Nº LOTE	3.20-A			DATA DO PLANTIO		
DIAGNÓSTICO	Nº 0322.02.QL.PES.0037.R09		INÍCIO	mar/23	TÉRMINO	mar/23
ÁREA TOTAL				Nº DE MUDAS PLANTADAS MÊS 0		
TAMANHO DA COVA DE ACORDO COM O TAMANHO DA MUDA	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESPAÇAMENTO MÉDIO (metro x metro)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
LIMPEZA DE TERRENO (5 A 15 DIAS ANTES DO PLANTIO)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> MECÂNICA <input type="checkbox"/> QUÍMICA <input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA QUAL _____		CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ANÁLISE DO SOLO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ADUBAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> ANTES DO PLANTIO <input type="checkbox"/> DE 10 A 15 DIAS DEPOIS DO PLANTIO <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CORDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ACEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESTRADA DE SERVIÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSENTE NA ÁREA/LOTE	<input type="checkbox"/> PRESENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> REALIZADO PLANTIO DE MUDAS <input type="checkbox"/> NÃO REALIZADO PLANTIO DE MUDAS	
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS	[2] [4,2] %
TIPO DE PLANTIO	<input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> MECÂNICO		LIBERAÇÃO DA SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO			
	 ASSINATURA SUPERVISOR		 MEIO AMBIENTE		DATA DA VISTORIA	LIBERADO PARA MANUTENÇÃO
					27/03/23	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
OBSERVAÇÃO:	Devido as condições do terreno, o preparo do solo e plantio foi executado de forma manual. Plantio executado no mês de março de 2023. O plantio está sendo executado com a utilização de hidrogel. Plantio executado conforme procedimento da PES e PBA.					



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/2
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0067-R01
Data do Registro	17/03/2023

Responsável pelo Serviço

Consórcio BDP - OAS Cetenco

Documento de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

Projeto de Referência

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3,20a	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Correamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
Q12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, o plantio no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras, preparo de área, roçada e plantio da espécie nativa.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Landi Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Landi Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes







REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0060-R01

DADOS





Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3, 20a		
Local / Obra:	Baragem Duas Portas	Data do Registro:	17/03/2023
Resp. Registro:	Lendo Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - CAEE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio do subote em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 17/03/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 17/03/2023)
			
Foto 03	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 17/03/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 17/03/2023)
Foto 05		Foto 06	

Lendo Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro

	BARRAGENS					
	PEDREIRA	x	DUAS PONTES			
TÍTULO						
FICHA DE LIBERAÇÃO DE LOTE DE PLANTIO PARA MANUTENÇÃO						
Nº LOTE	8.24		DATA DO PLANTIO			
DIAGNÓSTICO	Nº 0322.01.QL.PES.0037.R09		INÍCIO	mar/23	TÉRMINO	mar/23
ÁREA TOTAL	Nº DE MUDAS PLANTADAS MÊS 0					
TAMANHO DA COVA DE ACORDO COM O TAMANHO DA MUDA	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESPAÇAMENTO MÉDIO (metro x metro)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
LIMPEZA DE TERRENO (5 A 15 DIAS ANTES DO PLANTIO)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> MECÂNICA <input type="checkbox"/> QUÍMICA <input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA QUAL _____		CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ANÁLISE DO SOLO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ADUBAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> ANTES DO PLANTIO <input type="checkbox"/> DE 10 A 15 DIAS DEPOIS DO PLANTIO <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CORCAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ACEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESTRADA DE SERVIÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSENTE NA ÁREA/LOTE	<input type="checkbox"/> PRESENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> REALIZADO PLANTIO DE MUDAS <input type="checkbox"/> NÃO REALIZADO PLANTIO DE MUDAS	
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS MENOR QUE 20CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS	[2] [4,2] %
TIPO DE PLANTIO	LIBERAÇÃO DA SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO					
	<input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> MECÂNICO	 ASSINATURA SUPERVISOR		 MEIO AMBIENTE	DATA DA VISTORIA 27/03/2023	LIBERADO PARA MANUTENÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
OBSERVAÇÃO:	Devido as condições do terreno, o preparo da cova e plantio foi executado de forma manual. Plantio executado no mês de março de 2023. O plantio está sendo executado com a utilização de nitrogênio. Plantio executado conforme procedimento da PES e PSA.					



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Catanduva	22/03/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 8	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
B.24	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Covosamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Covosamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
0/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES



* O consórcio BDP realizou no presente mês, o plantio no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras, preparo de área, roçada e plantio da espécie nativa.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 8.24	
Local / Obra:	Barragem Duas Portas	Data do Registro:	24/03/2023	
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consortio Superong - DAEE	
Descrição:			Visita de monitoramento no plantio da subárea em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Preparo da área para plantio (registro fotográfico 21/03/2023).	Foto 02	Detalhe do coroamento e da cova (registro fotográfico 21/03/2023).	
				
Foto 03	Detalhe da muda de espécie nativa plantada (registro fotográfico 21/03/2023).	Foto 04	Colaborador executando o plantio (registro fotográfico 21/03/2023).	
Foto 05		Foto 06		

Visto Responsável pelo Registro

DAEE	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens		
	X	PEDREIRA		DUAS PONTES		
TÍTULO: FICHA DE LIBERAÇÃO DE LOTE DE PLANTIO PARA MANUTENÇÃO						
Nº LOTE	10.13			DATA DO PLANTIO		
DIAGNÓSTICO	Nº 0322.02.QL.PES.0037.R09			INÍCIO	mar/23	
				TÉRMINO	mar/23	
ÁREA TOTAL				Nº DE MUDAS PLANTADAS MÊS 0		
TAMANHO DA COVA DE ACÓRDO COM O TAMANHO DA MUDA	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			ESPAÇAMENTO MÉDIO (metro x metro)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
LIMPEZA DE TERRENO (5 A 15 DIAS ANTES DO PLANTIO)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> MECÂNICA <input type="checkbox"/> QUÍMICA <input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA QUAL _____			CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ANÁLISE DO SOLO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ADUBAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> ANTES DO PLANTIO <input type="checkbox"/> DE 10 A 15 DIAS DEPOIS DO PLANTIO <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			CORDOAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
ACEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			ESTRADA DE SERVIÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> PRESENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> REALIZADO PLANTIO DE MUDAS <input type="checkbox"/> NÃO REALIZADO PLANTIO DE MUDAS	
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS	[2] [4,2] %
TIPO DE PLANTIO	LIBERAÇÃO DA SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO					
	<input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> MECÂNICO	 ASSINATURA SUPERVISOR		 MEIO AMBIENTE	DATA DA VISTORIA: 27/03/23 LIBERADO PARA MANUTENÇÃO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
OBSERVAÇÃO:	Devido as condições do terreno, o preparo de solo e plantio foi executado de forma manual. Planta executado no mês de março de 2023. O plantio está sendo executado com a utilização de hidrogel. Planta executado conforme procedimentos da PES e PRA.					



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	22/03/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0






Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.13	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Aclibação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
22/03	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.13	
Local / Obra:		Barragem Duas Pintas	Data do Registro:	22/03/2023
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio do subleito em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Detalhe da muda de espécie nativa (registro fotográfico 22/03/2023).	Foto 02	Detalhe do coroamento e plantio (registro fotográfico 22/03/2023).	
				
Foto 03	Limpeza e plantio lote 10.13 (registro fotográfico 22/03/2023).	Foto 04	Colaborador executando plantio (registro fotográfico 22/03/2023).	
Foto 05		Foto 06		

Bruno Dias

Visão Responsável pelo Registro



DAEE

BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**

Barragens

FEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE LIBERAÇÃO DE LOTE DE PLANTIO PARA MANUTENÇÃO

Nº LOTE	8.23		DATA DO PLANTIO			
DIAGNÓSTICO	Nº 0322.02.QL-PE5.0037.R09		INÍCIO	abr/23	TÉRMINO	abr/23
ÁREA TOTAL			Nº DE MUDAS PLANTADAS MÊS D			
TAMANHO DA COVA DE ACORDO COM O TAMANHO DA MUDA	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESPAÇAMENTO MÉDIO (metro x metro)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
LIMPEZA DE TERRENO (5 A 15 DIAS ANTES DO PLANTIO)	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO <input type="checkbox"/> MECÂNICA <input type="checkbox"/> QUÍMICA <input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA QUAL _____		CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ANÁLISE DO SOLO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ADUBAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> ANTES DO PLANTIO <input type="checkbox"/> DE 10 A 15 DIAS DEPOIS DO PLANTIO <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CORDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
ACEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ESTRADA DE SERVIÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUSENTE NA ÁREA/LOTE <input type="checkbox"/> PRESENTE NA ÁREA/LOTE	<input type="checkbox"/> REALIZADO PLANTIO DE MUDAS <input type="checkbox"/> NÃO REALIZADO PLANTIO DE MUDAS	
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS	[2] [4,2] %
TIPO DE PLANTIO	<input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> MECÂNICO	LIBERAÇÃO DA SUPERVISÃO PARA MANUTENÇÃO				
		 ASSINATURA SUPERVISOR	 AGENTE AMBIENTE	DATA DA VISTORIA	LIBERADO PARA MANUTENÇÃO	
				24/04/23	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
OBSERVAÇÃO:	Devido as condições do terreno, o preparo de solo e plantio foi executado de forma manual. Plantio executado no mês de abril de 2023. O plantio está sendo executado com a utilização de hidrojet. Plantio executado conforme procedimento da PES e PBA.					



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - GAS Cetenco	21/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0






Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 8	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
8.23	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
0/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, o plantio no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras, preparo de área, roçada e plantio da espécie nativa.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-800
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Recuperação e Enriquecimento Florestal - Lote 8.23	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	
			24/04/2023	
Resp. Registro:		Bruno Dico	Destinação do Registro:	
			Consórcio Supraming - DAEE	
Descrição:			Visória de monitoramento no plantio do subleito em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Preparo da área para plantio (registro fotográfico 21/04/2023).	Foto 02	Colaboradores executando o plantio (registro fotográfico 21/04/2023).	
				
Foto 03	Detalhe da muda de espécie nativa plantada (registro fotográfico 21/04/2023).	Foto 04	Colaborador executando o plantio (registro fotográfico 21/04/2023).	
Foto 05		Foto 06		

Visão Responsável pelo Registro

3. FICHA DE VISTORIA DE MANUTENÇÃO DE LOTES DE PLANTIO



BARRAGENS

Comissão **SUPERENG**
Barragens

REGIÃO

*

DUAS PONTES

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

13.2

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.P25.0937.009

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.57

Nº DE MANUTENÇÃO

12/12

TERRA ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO**COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACÉTIOS** CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM SATISFATÓRIO RUIM**MULCHING** IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)****CONTROLE DE FORMIGA CORTADEIRA** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ADURSAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2

4,25 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENÇÃO ÀS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

28/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00





Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Gerencio		22/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.2	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
11/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Proj. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.2	
Local / Obra:	Barragem Duas Portas	Data do Registro:	22/02/2023	
Resp. Registro:	Lando Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visita de monitoramento no plantio de sublots em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de controle das espécies natvas no sublots em referência (registro fotográfico 22/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 22/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 22/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 22/02/2023)	
Foto 05		Foto 06		

Lando Junior Soares

Viso Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

FEDREIRA

*

DUAS PONTES

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

13.3

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.03.QL.PES.0037.809

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (nº)

0.83

Nº DE MANUTENÇÃO

10/22

TERÇA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CONDAMENTO AO REDOR DAS MUDAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DAS MUDAS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE RELATIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASIVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (relativo ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CONTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2 %

OBSERVAÇÃO:

* AYOSTRAGEM REALIZADA 5% (MÚLTIPLA DE 300 M²);
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

28/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00


Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		22/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.3	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
11/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados. Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira, coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/06/2020
			Numeração	BDP-FR-4S-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.3	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	22/02/2023	
Resp. Registro:	Lauro Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supermg - DAF	
Descrição:			Visita de monitoramento no plantio do subleto em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de coroamento das espécies nativas no subleto em referência (registro fotográfico 22/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 22/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 22/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 22/02/2023)	
				
Foto 05		Foto 06		

Lauro Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

K

DUAS PONTES

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

134

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 4834.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0,69

Nº DE MANUTENÇÃO

10/12

TERÇA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACESSOS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (avaliação do desenvolvimento das mudas)

 RUIM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA COSTADINHA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4.2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

 CONFORME | NÃO CONFORME

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

29/02/23



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00








Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenas	22/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.4	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
11/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados. Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Lande Junior Soares</i>		
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13,4	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	22/02/2023	
Resp. Registro:	Leandro Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visita de monitoramento no plantio do subíote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de coramentamento das espécies nativas no subíote em referência (registro fotográfico 22/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 22/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 22/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 22/02/2023)	
				
Foto 05		Foto 06		

Leandro Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

FEDREIRA

*

DUAS PONTES

Cooperação **SUPERENG**
Barragens

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

13.5

MÊS DA VISITA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.005

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.52

Nº DE MANUTENÇÃO

13/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COFAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACESSOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA-CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADURAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2%

OBSERVAÇÃO:

- * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
- * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICE HÍDRICO;
- * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISITA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

28/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	23/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.5	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
12/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados. Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/06/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-RC0
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.5	
Local / Obra:		Barraçom Duas Pontas	Data do Registro:	23/02/2023
Resp. Registro:		Leandro Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio do sublote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de crescimento das espécies nativas no sublote em referência (registro fotográfico 23/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 23/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 23/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 23/02/2023)	
				
Foto 05		Foto 06		

Leandro Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

FEDERAL

X

DUAS PONTES

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

13.6

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.009

INÍCIO

Janeiro / 2023

TÉRMINO

fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.67

Nº DE MANUTENÇÃO

12/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CONDICIONAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DAS MUDAS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (conferir ao desenvolvimento das mudas)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

 BOM SATISFATORIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ARRIMAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2 4,2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM ÁREA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENÇÃO ÀS ADEQUADAS FITOSSANITÁRIAS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

28/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetence		23/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
13.B	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
12/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	11
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13 B	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	23/02/2023	
Resp. Registro:	Landi Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supering - DAFF	
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do subote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de corteamento das espécies nativas no subote em referência (registro fotográfico 23/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 23/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 23/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 23/02/2023)	
Foto 05		Foto 06		

Landi Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



DAAE

BARRAGENS

PEDREIRA

e

DUAS PONTES

Consórcio **SUPERENG**
BarragensTÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

137

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0234.02.QL.PES.0057.H09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0,58

Nº DE MANUTENÇÃO

13/12

TERÇA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

CONDOMÍNIO AO REDOR DAS COMÉDAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS AREIÇOS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LIMPA E ENTRELIMPA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (análise do desenvolvimento das mudas)

 BOA | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORTIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4,2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

28/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00







Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		23/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.7	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
12/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados. Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	91
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.7	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	
			23/02/2023	
Resp. Registro:		Luiz Junior Soares	Destinação do Registro:	
			Comércio Supremag - DAEE	
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio do subleito em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Controle de ervas competidoras através de roçagem no subleito em referência (registro fotográfico 23/02/2023)		Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 23/02/2023)
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 23/02/2023)		Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 23/02/2023)
				
Foto 05			Foto 06	

Luiz Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TIPO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

13.8

MÊS DA VISITÓRIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PRS.0097.809

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.41

Nº DE MANUTENÇÃO

13/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CUIDAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACCIOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LIMPA E ENTRE-LIMPA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

REPARAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA-CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

AQUISIÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2%

OBSERVAÇÃO:

* ANOTAÇÃO REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISITÓRIA

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

28/02/23



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	24/02/2023






Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.8	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
12/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	171
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.8	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	24/02/2023	
Resp. Registro:	Lando Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio do subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Controle de ervas competidoras através de roçagem no subleite em referência (registro fotográfico 24/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 24/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 24/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 24/02/2023)	
Foto 05		Foto 06		

Lando Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

FEDREIRA

a

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

13.9

MÊS DA VISITA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.009

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.47

Nº DE MANUTENÇÃO

13/12

TERREO

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CONDOMÍNIO AO BORDO DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACHADOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHAS)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHINA

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA DE ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORTIFICAÇÃO DE CORTADENTA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4.2] %

OBSERVAÇÃO:

* ANOTAÇÃO REALIZADA EM FOLHA DE 200 MM;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISITA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

28/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	24/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.9	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Acubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
12/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados. Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes







REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.9		
Local / Obra:	Baragem Duas Pontes	Data do Registro:	24/02/2023
Resp. Registro:	Lande Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visão de monitoramento na planta do sítio em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Controle de ervas competidoras através de roçagem no sítio em referência (registro fotográfico 24/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 24/02/2023)
			
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 24/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 24/02/2023)
Foto 05		Foto 06	

Lande Junior Soares
Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

PEDREIRA

e

DUAS PONTES

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE	13.10		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)	0,34		Nº DE MANUTENÇÃO	12/12		
TERRA <input type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		COORDENAMENTO AO NÍVEL DAS COVAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACESSOS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL		
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASIVAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quarta ou décima vigésima das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM		
MULCHINE <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (IMPLANTADO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
CONTROLE DE FORMIGA CORYMBIFERA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS - MENOR QUE 30CM	[4]	[0] %	MUDAS MORTAS	[2]
Observação:	<p>* AMOSTRAGEM REALIZADA EM AMPLA DE 300 CM; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT NUTRICIONAL; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;</p>					
 ASSINATURA SUPERVISOR	 AGENTE DE CAMPO	DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO		
		28/02/23		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME		

17,2%



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00








Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetencos	24/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.10	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
12/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados. Controles de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Lande Junior Soares</i>		
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	01
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.10	
Local / Obra:	Itaeragem Duas Pontes	Data do Registro:	24/02/2023	
Resp. Registro:	Landi Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Superang - DAEE	
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio do sublote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Control de ervas competidoras através de roçagem no sublote em referência (registro fotográfico 24/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 24/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 24/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 24/02/2023)	
				
Foto 05		Foto 06		

Landi Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

K

OLIAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

12.2

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0384.03.QL.P66.0027.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.80

Nº DE MANUTENÇÃO

5/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COBRAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACCIÇOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (subito ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSTAÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA-CORTA-CESTA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4.2] %

OBSERVAÇÃO:

* ANOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES FITOSSANITÁRIAS.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

AGENTE AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00








Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		13/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.2	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
7/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	18/08/2019
			Numeração	BDP-FR-AS-0036-R01
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.2	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	13/02/2023
Resp. Registro:		Landi Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do sub lote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de cocamento da espécie nativa no sub lote em referência (registro fotográfico 13/02/2023)	Foto 02	Detalhes da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 13/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 13/02/2023)	Foto 04	Detalhes da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 13/02/2023)	
				
Foto 05		Foto 06		


 Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULOS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

123

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0204.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (Nº)

0.77

Nº DE MANUTENÇÃO

6/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO BORDO DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DAS ACEIÇÕES

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (relato ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO LEM

MULCHINA

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃOREPOSIÇÃO DE M² 48 (REPLANTIO) CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADURAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

* ANOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 206 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetanoo

13/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal






0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.3	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
7/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	15/08/2019
			Numeração	BDP-FR-AS-0036-R01
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.3	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	13/02/2023
Resp. Registro:		Landa Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Conselho Superior - DAEE
Descrição:			Visitoria de monitoramento no plantio da subleite em referência.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de concamento da espécie nativa no subleite em referência (registro fotográfico 13/02/2023)		Foto 02	Detalhes da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 13/02/2023)
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 13/02/2023)		Foto 04	Detalhes da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 13/02/2023)
Foto 05		Foto 06		

Landa Junior Soares da Conceição

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

12.4

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (hr)

0.39

Nº DE MANUTENÇÃO

5/12

TERRA ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO**CORGAMENTO AO REDOR DAS COMAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACCESOS** CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM SATISFATÓRIO MAU**MULCHING** IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (RELANÇADO)****CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ADUBAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

19.2%

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSANITÁRIOS;

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

DATA DA VISTORIA

16/02/23

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

13/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal






0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.4	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
7/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	16/08/2019
			Numeração	BDP-FR-AS-0030-R01
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.4	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	13/02/2023
Resp. Registro:		Laride Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Supamag - DAAE
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de coroamento da espécie nativa no subleite em referência (registro fotográfico 13/02/2023)	Foto 02	Detalhes de espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 13/02/2023)	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 13/02/2023)	Foto 04	Detalhes de espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 13/02/2023)	
Foto 05		Foto 06		

Laride Junior Soares da Conceição

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Comissão **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

e

DUAS FONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

12.5

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0034.03.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (HA)

0.40

Nº DE MANUTENÇÃO

5/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COBROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACCRÓS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao "estado" das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO JIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADERA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	14/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.5	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Acubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
7/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

04/dez

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Página	1/1
Data	14/02/2023
Numeração	BDP-FR-AS-0035-R01

DADOS

Nome do Registro:	Proj. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lota 12.5		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	14/02/2023
Resp. Registro:	Linda Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Vistoria de monitoramento no plantio do subleite em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01	Aktividade de consórcio da espécie nativa no subleite em referência (registro fotográfico 14/02/2023)	Foto 02	Detalhes da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 14/02/2023)
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 14/02/2023)	Foto 04	Detalhes da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 14/02/2023)
Foto 05		Foto 06	

Linda Junior Soares da Conceição

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TCCU

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

12.6

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PHS.0027.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (m²)

1.40

Nº DE MANUTENÇÃO

5/12

TERRA ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO**CORROSAMENTO AO REDOR DAS COMAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACCRÓS** CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM SATISFATORIO RUIM**MULCHING** IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)****CONTROLE DE FORMIGA-CORTA-CEREA** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ACURÇÃO DE COBERTURA** CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2 %

OBSERVAÇÃO:

* AROSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENÇÃO-SE AOS QUINHÕES FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MFO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Ceterão		14/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.6	Rozada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes







REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	16/08/2019
Numeração	BCP-FR-AS-0038-R01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.B		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	14/02/2023
Resp. Registro:	Landi Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	
Descrição:	Visória de monitoramento no plantio do subleito em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Avisiões de crescimento de espécie nativa no subleito em referência (registro fotográfico 14/02/2023)	Foto 02	Detalhes de espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 14/02/2023)
			
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 14/12/2022)	Foto 04	Detalhes de espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 14/02/2023)
Foto 05		Foto 06	

Landi Junior Soares da Conceição

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREGA

*

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

12.7

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.03-QL-PE5.0037.R05

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (HA)

1.35

Nº DE MANUTENÇÃO

5/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORGAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE LINHAS)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [45]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

19.2 %

observação:

- * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
- * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
- * ATENÇÃO COM OS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	14/02/2023






Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.7	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	16/08/2019
			Numeração	BCP-FR-AS-0038-R01
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.7	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	14/02/2023
Resp. Registro:		Lando Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Superreg - DAEE
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio do subfoto em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de colarmento da espécie nativa no subfoto em referência (registro fotográfico 14/02/2023)		Foto 02	Detalhes da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 14/02/2023)
				
Foto 03	Colaborador realizando atividade de roçada no subfoto em referência (registro fotográfico 14/02/2023)		Foto 04	Detalhes da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 14/02/2023)
				
Foto 05			Foto 06	

Lando Junior Soares da Conceição

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

10.9

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PRS.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (1a)

1.09

Nº DE MANUTENÇÃO

1/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACESES

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADURACÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4.3] %

OBSERVAÇÃO:

- * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
- * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
- * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Celencos		10/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.09	Rozada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
1/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0085-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.09	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	10/02/2023
Resp. Registro:		Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visita de monitoramento no plantio de subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de Controle da formiga Cortadeira no subleite em referência (registro fotográfico 10/02/2023).	Foto 02	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 09/01/2023).	Foto 04	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).	
				
Foto 05		Foto 06		

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Conórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

1010

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.11

Nº DE MANUTENÇÃO

1/12

TERRA

 ÚMIDA || SECA || PONTO DE ATENÇÃO

CORSAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME || NÃO CONFORME || PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS AÇORES

 CONFORME || NÃO CONFORME || ATENÇÃO || NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME || NÃO CONFORME || PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE RELATIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME || NÃO CONFORME || PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM || SATISFATÓRIO || RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO || NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME || NÃO CONFORME || PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME || NÃO CONFORME || PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME || NÃO CONFORME || PONTO DE ATENÇÃO

ADUSACÃO DE COBERTURA

 CONFORME || NÃO CONFORME || NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

14,3%

OBSERVAÇÃO:

- * ANÁLISE REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
- * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO;
- * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME || NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0066-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Catanduva		10/02/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.10	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Aduação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
1/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página

1/1

Data

12/05/2020




Numeração

BDP-FR-AS-0065

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.10		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	10/02/2023
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visita de monitoramento no plantio da subleite em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Atividade de Controle de formiga Cortadeira no subleite em referência (registro fotográfico 10/02/2023).	Foto 02	Detalhes da coroa com indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).
			
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 10/02/2023).	Foto 04	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).
Foto 05		Foto 05	

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PECHEIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

10.11

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.03.QL-PE5.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.09

Nº DE MANUTENÇÃO

11/2

TERRA

 ÚNIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

CORGAMENTO AO REDOR DAS CRYAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS AGLIROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASoras

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATORIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

14,2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

DATA DA VISTORIA


MANUTENÇÃO

 CONFORME | NÃO CONFORME

ASSINATURA SUPERVISOR

MÉTO AMBIENTE

16/02/23




	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço			Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Catanduva			10/02/2023	
Documento de Referência			Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal			0334-02-AS-CEP-4000-R0	








Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.11	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
1/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDF-FR-AS-0065
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10,11	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	10/02/2023	
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Construção Superfreg - DAEE	
Descrição:			Visória de monitoramento no plantio do subleto em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de Controle de formiga Cortadeira no subleto em referência (registro fotográfico 10/02/2023).	Foto 02	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 10/02/2023).	Foto 04	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).	
				
Foto 05		Foto 06		

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

10.14

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0337.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.49

Nº DE MANUTENÇÃO

3/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS CUMBRAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIÇOS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4,2 %

OBSERVAÇÃO:

- * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
- * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
- * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO


Qui Rilante

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME



	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Cetenco		10/02/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.14	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
3/12	Implantação de acsiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Landier Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1	
			Data	12/05/2020	
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02	
DADOS					
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.14		
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	10/02/2023	
Resp. Registro:		Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Sapong - DASE	
Descrição:			Visitas de monitoramento no plantio do subote em referência		
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Foto 01	Atividade de Controle de formiga Cortadeira no subote em referência (registro fotográfico 10/02/2023).		Foto 02	Detalhes da cerca sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).	
					
Foto 03	Visão geral da área do plantio (registro fotográfico 10/02/2023).		Foto 04	Detalhes da cerca sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).	
Foto 05			Foto 06		

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro.



BARRAGENS

Comissão **SUPERENG**
Barragens

FERREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSALRealizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE		10.15		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO		Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)		0.85		Nº DE MANUTENÇÃO		3/12	
TERRA <input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACEIROS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL			
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNGAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM			
MULCHINHO <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADURAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL					
QUANTIDADE DE MUDAS							
TOTAL CONFERIDO [48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]		[0] %		MUDAS MORTAS [] [] %	
OBSERVAÇÃO:		* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.					
 ASSINATURA SUPERVISOR		 AGENTE AMBIENTE		DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO	
				16/02/23		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME	



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página 1/1
 Data 12/05/2020
 Numeração BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - GAS Ceteros

10/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEF-4000-R0

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.15	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Cordeamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Página	1/1
Data	12/05/2020
Nomenclatura	SDP-FR-AS-0005-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.15		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	10/02/2023
Resp. Registro:	Leandro Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE

Descrição: Visão de monitoramento no plantio do sublotê em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01 Atividade de Controle da formiga Cortadeira no sublotê em referência (registro fotográfico 10/02/2023).



Foto 02 Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).



Foto 03 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 10/02/2023).



Foto 04 Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).

Foto 05

Foto 06

Leandro Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

10.16

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0937.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.40

Nº DE MANUTENÇÃO

3/12

TERREO ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO**COBRAMENTO AO REDOR DAS CORTES** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACRÉSCOS** CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM SATISFATÓRIO RUIM**MULCHERS** IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISCLAMENTO** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ADUBAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 45 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2 42%

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT NUTRICIONAL;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;


DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR
MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME




	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - GAS Catemco		10/02/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Planilo das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.16	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10,18	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	10/02/2023
Resp. Registro:		Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - CAEE
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do sub lote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de Controle da formiga Cortadeira no sub lote em referência (registro fotográfico 10/02/2023).		Foto 02	Detalhes da casca com indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 10/02/2023).		Foto 04	Detalhes da casca sem indivíduos invasores (registro fotográfico 10/02/2023).
				
Foto 05			Foto 06	

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x


DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE	10.17	MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0304.02.QL.PES.0037.R09	INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)	0.87	Nº DE MANUTENÇÃO	3/12		
TERRA <input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	CORDOAMENTO AO REDOR DAS COMAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACESES <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL		
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM		
MULCHING <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO	DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPLANTIO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
CONTROLE DE FORMIGA-CORTADEIRA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
QUANTIDADE DE MUDAS					
TOTAL CONFERIDO [48]	MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]	[0] %	MUDAS MORTAS [2]	4.24	
OBSERVAÇÃO:	- AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²; - ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; - ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;				
 ASSINATURA SUPERVISOR	 AGENTE DE CAMPO	DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO	
		16/02/23		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME	




	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Cetenco		11/02/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Porite de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.17	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0085-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Rivegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.17		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	11/02/2023
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Condorco Superang - DAEE

Descrição: Visita de monitoramento no plantio do subote em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Atividade de Controle de formiga Cortadeira no subote em referência (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 02 Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 03 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 04 Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 05

Foto 06

Lander Junior Soares

Viso Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

10.18

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0937.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0,68

Nº DE MANUTENÇÃO

3/12

TERRA ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO**CORDAMENTO AO REDOR DAS MUDAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACRESCOS** CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE LINHA)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM | SATISFATÓRIO | RUIM**MULCHING** IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE DE FORMIGA CORTADEIRA** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ADUBAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 20CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

11/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0


Local do Serviço						
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.18	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.19	
Local / Obra:	Banagem Duas Pontes	Data do Registro:	11/02/2023	
Resp. Registro:	Laider Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do sublote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de Controle de formiga Cortadeira no sublote em referência (registro fotográfico 11/02/2023).	Foto 02	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área do plantio (registro fotográfico 11/02/2023).	Foto 04	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).	
				
Foto 05		Foto 06		

Laider Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

10.19

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PRS.0037.889

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.97

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERRA ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO**COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACCIÕES** CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM | SATISFATÓRIO | RUIM**MULCHING** IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ADURAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL**QUANTIDADE DE MUDAS**

TOTAL CONFERIDO [45]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [5]

[10%]

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS* alto índice de mortalidade
*

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

11/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.19	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.10	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	11/02/2023	
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Sapong - DAEE	
Descrição:			Visoria de monitoramento no planlio do sublole em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de Controle de formiga Cortadeira no sublole em referência (registro fotográfico 11/02/2023).	Foto 02	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de planlio (registro fotográfico 11/02/2023).	Foto 04	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).	
				
Foto 05		Foto 06		

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE	10.20		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0534.02.QL.PES.0357.M05		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)	0.21		Nº DE MANUTENÇÃO	3/12		
TERRA <input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		COROAMENTO AO REDOR DAS MUDAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACCRÓS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL		
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM		
MULCHING <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM	[0]		[0] %
			MUDAS MORTAS	[2]		4.2 %
OBSERVAÇÃO:	<ul style="list-style-type: none"> * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO; * ATENÇÃO ÀS AQS. CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS. 					
				DATA DA VISTORIA	MANUTENÇÃO	
				16/02/23	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME	
ASSINATURA SUPERVISOR			MEIO AMBIENTE			



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Celenco

11/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.20	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0085-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Recuperação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.20		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	11/02/2023
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE

Descrição: Visoria de monitoramento no plantio de sublots em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Atividade de Controle de formiga Cortadeira no sublots em referência (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 02 Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 03 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 04 Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 05

Foto 06

Lander Junior Soares

Visão Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE		10.21		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO		Nº 0334.02.QL.PER.0037.R09		INÍCIO	Fevereiro / 2022	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)		0.62		Nº DE MANUTENÇÃO		2/12	
TERRA <input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONDICIONAMENTO AO REDOR DAS COVAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS AÇEIROS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL			
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> RUIM			
MULCHING <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADUSACÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL					
QUANTIDADE DE MUDAS							
TOTAL CONFERIDO [48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]		[0] %		MUDAS MORTAS [5]	
						c/ 12,9%	
OBSERVAÇÃO:		* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS. * Avanço de crescimento * alta taxa de mortalidade.					
				DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO	
 ASSINATURA SUPERVISOR		 AGENTE AMBIENTE		16/02/23		<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME	



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página

1/1

Data

12/05/2020

Numeração

BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

11/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.21	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	V1
Data	12/06/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-F02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.21		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	11/02/2023
Resp. Registro:	Leandro Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Superang - DAEE
Descrição:	Visita de monitoramento no plantio do sub lote em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Atividade de Controle de formiga Cortadeira no sub lote em referência (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 02 Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 03 Visão geral da área do plantio (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 04 Detalhes de Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 05

Foto 06

Leandro Junior Soares
Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

10.22

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QLPES.0037-R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (na)

0.73

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERRA ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO**COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACEIROS** CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS.** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM | SATISFATÓRIO | RUIM**MULCHING** IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ADUBAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 39CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [5]

10,8 %

observação:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIÊNCIA HÍDRICA;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;
* Ausência de coroamento *

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME




	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Ceterco		11/02/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	








Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.22	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.22	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	
			11/02/2023	
Resp. Registro:		Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	
			Consórcio Supanang - DAEE	
Descrição:			Visita de monitoramento no plantio do subíote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de Controle de formiga Cortadeira no subíote em referência (registro fotográfico 11/02/2023).		Foto 02	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 11/02/2023).		Foto 04	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).
				
Foto 05			Foto 06	

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSALRealizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

10.23

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.009

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0,73

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

CORDAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACESSOS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [5]

[10] %

OBSERVAÇÃO:

* ANOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.
* Avanço de cordamento

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

14/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetandó

11/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.23	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FIR-AS-0965-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10,23		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	11/02/2023
Resp. Registro:	Leader Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supermg - DAEE
Descrição:	Visão de monitoramento no plantio do sublots em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01 Atividade de Controle de formiga Coradeira no sublots em referência (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 02 Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 03 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 04 Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 05

Foto 06

Leader Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

10.24

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.03.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (Nº)

1.06

Nº DE MANUTENÇÃO

2 / 12

TERRA ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO**CONDOMÍNIO AO RECOR DAS COVAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ARBÓREOS** CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM | SATISFATÓRIO | RUIZ**MULCHING** IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)****CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ADURACÃO DE COBERTURA** CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [5]

12,5%

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M².
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;
* Ausência de cosméticos e Injeção Cultural.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Cetenco		11/02/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.24	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
3/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página

1/1

Data

12/05/2020

Numeração

BDP-FR-AS-0065-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.24		
Local / Obra:	Barzigos Duas Pontes	Data do Registro:	11/02/2023
Resp. Registro:	Lander Junke Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visões de monitoramento no plantio do subote em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 02 Atividade de Controle de formiga Cortadeira no subote em referência (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 03 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 11/02/2023).



Foto 04 Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).

Foto 05

Foto 06

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

e

DUAS PONTES

TÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSALRealizado manutenção no lote: SIM
 NÃO

Nº LOTE		10.25		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO		Nº 0334.01.QL.PES.0037.R09		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (Nº)		1.09		Nº DE MANUTENÇÃO	2/12		
TERRA <input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CORDAMENTO AO REDOR DAS COVAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			MANUTENÇÃO DOS ACEBROS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL		
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHAS) <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> SATISFATORIO <input checked="" type="checkbox"/> RUIM		
MULCHING <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL					
QUANTIDADE DE MUDAS							
TOTAL CONFERIDO [48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]		[0] %		MUDAS MORTAS [5]	[10,4] %
OBSERVAÇÃO:		* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS. <i>* Ausência de colmeias e frutos colmeias.</i>					
ASSINATURA SUPERVISOR 		MEIO AMBIENTE 		DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO	
				16/02/23		<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME	



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Catenco	11/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.25	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
3/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 19,25	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	11/02/2023	
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAFE	
Descrição:			Victoria de monitoramento no plantio do sublote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de Controle da formiga Cortadeira no sublote em referência (registro fotográfico 11/02/2023).	Foto 02	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 11/02/2023).	Foto 04	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).	
				
Foto 05		Foto 06		

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

e

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

10.26-A

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 8334.02.QL.PES.0037.R99

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (nº)

1.16

Nº DE MANUTENÇÃO

11/2

TERRA ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO**CONDICIONAMENTO AO REDOR DAS COVAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DAS ACESES** CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (TERRA E ENTRELINHA)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM | SATISFATÓRIO | RUIM**MULCHING** IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE DE FORMIGA CORTEADORA** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ADUBAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [46]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [5]

11,8%

observação

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
- ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
- ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

Ausência de crescimento e frutificação.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

NÍCIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		11/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
10.26A	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
2/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	11
			Data	12/05/2020
			Numeração	EDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10 26A	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data de Registro:	
			11/02/2023	
Resp. Registro:		Landor Junior Soares	Destinação do Registro:	
			Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visiões de monitoramento no plantio do subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Detalhes do controle de formigas cortadeiras (registro fotográfico 11/02/2023).		Foto 02	Detalhes da Espécie nativa (registro fotográfico 11/02/2023).
				
Foto 03	Linha de Planta (registro fotográfico 11/02/2023).		Foto 04	Atividade de Controle da formiga Cortadeira no subleite em referência (registro fotográfico 11/02/2023).
Foto 05			Foto 06	

Landor Junior Soares

Viso Responsável pelo Registro

 DAEE	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens	
	PEDREIRA x	DUAS PORTES			
TÍTULO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL				Realizada manutenção no lote: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Nº LOTE	11.1			MÊS DA VISTORIA	
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0334.03.QL.PES.0037.009		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)	0.72		Nº DE MANUTENÇÃO	10/12	
TERRA <input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CRICAMENTO AO REDOR DAS COMAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACEITOS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL	
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E PRÓFITOS INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM	
MULCHING <input checked="" type="checkbox"/> IMPLANTADO <input type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
CONTROLE DE FORMIGA CONTABILISTA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL			
QUANTIDADE DE MUDAS					
TOTAL CONFERIDO	[48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %
			MUDAS MORTAS	[2]	[4.2] %
observações	* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;				
 ASSINATURA SUPERVISOR	 MEIO AMBIENTE	DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO	
		28/02/23		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME	



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	22/02/2023

Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 11	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
11.1	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
12/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados: Controle formiga cortadeira, capina semimecanizada, reposição de espécies nativas e coroamento.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0972-R00

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 11.1		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	22/02/2023
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE

Descrição: Visão de monitoramento no plantio do subleito em referência**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Foto 01 Atividade de correção das espécies nativa (registro fotográfico 2202/2023).



Foto 02 Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 2202/2023).



Foto 03 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 2202/2023).



Foto 04 Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 2202/2023).

Foto 05

Foto 06

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTUL

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote: SIM
 NÃO

Nº LOTE

17.2

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.10

Nº DE MANUTENÇÃO

10/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORSAMENTO AO REDOR DAS OBRAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACCRESOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE LINHAS)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA-CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADIBIAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2

92 %

observação:

* ANOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

Luís Kato
ASSINATURA SUPERVISOR

[assinatura]
MEIO AMBIENTE

28/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

22/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						
Lote 11	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
11.2	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
12/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados: Controle formiga cortadeira, capina semimecanizada, reposição de espécies nativas e coroamento.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes







REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	01
Data	12/05/2020
Numeração	DDP-FR-AS-0072-R00

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 11.2		
Local / Obra:	Saragem Duas Pontes	Data do Registro:	22/02/2023
Resp. Registro:	Lanter Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visão de monitoramento no plano de subleito em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Atividade de crescimento das espécies nativa (registro fotográfico 22/02/2023).	Foto 02	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 22/02/2023).
			
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 22/02/2023).	Foto 04	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 22/02/2023).
Foto 05		Foto 06	

Lanter Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro

 DAEE	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens	
	PEDREIRA	x	DUAS PONTES		
TÍTULO				Realidade manutenção no lote	
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL				<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Nº LOTE	11.3		MÊS DA VISTORIA		
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0331.02-QL-PES.0037.R09		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO
				Fevereiro / 2023	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)	0.78		Nº DE MANUTENÇÃO	5/12	
TERREO		CONDICIONAMENTO AO BEBIDA DAS COVAS		MANUTENÇÃO DOS ACÍDOS	
<input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL	
<input type="checkbox"/> EMPRZA DO TERRENO (LINHA E INTENÇÃO)		<input type="checkbox"/> CONTROLADO SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASIVAS		<input type="checkbox"/> ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (análise ao desenvolvimento das mudas)	
<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM	
MULCHING		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)	
<input checked="" type="checkbox"/> IMPLANTADO <input type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
<input type="checkbox"/> CONTROLADO DE FORMIGA CORTADORA		<input checked="" type="checkbox"/> ADUBAÇÃO DE COBERTURA			
<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL			
QUANTIDADE DE MUDAS					
TOTAL CONFERIDO	45	MUDAS - MENOR QUE 30CM	0	0%	MUDAS MORTAS
				2	4.7%
OBSERVAÇÃO:		* AMOS (TRAGEN REALIZADA EM PARCELA DE 250 M²); * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENÇÃO-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;			
 ASSINATURA SUPERVISOR		 NÍCIO AMBIENTE		DATA DA VISTORIA	MANUTENÇÃO
				28/02/23	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

20/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 11	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
11.3	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
5/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados: Controle formiga cortadeira, capina semimecanizada, reposição de espécies nativas e coroamento.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes







REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	11
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 11.3		
Local / Obra:	Barragem Dias Pontes	Data do Registro:	20/02/2023
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supermg - DAEE
Descrição:	Vistoria de monitoramento no plantio do sítio em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Atividade de coroamento das espécies nativa (registro fotográfico 20/02/2023).	Foto 02	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/02/2023).
			
Foto 03	Atividade de reposição das espécies nativa (registro fotográfico 20/02/2023).	Foto 04	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/02/2023).
Foto 05		Foto 06	

Lander Junior Soares

Vista Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

FEORCIMA

x

DUAS PONTES

TÍTULO: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Recebido manutenção no lote: SIM
 NÃO

Nº LOTE	11.4		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0334.02.QL.PES.0937.R0F		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)	0.84		Nº DE MANUTENÇÃO	9/12		
TERRA		COBRAMENTO AO REDOR DAS COBRAS			MANUTENÇÃO DOS ACEITOS	
<input type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL	
LIMPEZA DO TERRENO (LIXA E ENTULHO)		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASoras			ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (relato ao desenvolvimento das mudas)	
<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM	
MULCHING		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO			REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)	
<input checked="" type="checkbox"/> IMPLANTADO <input type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
CONTROLE DE FORMIGA CORTADENTA		ADIRSAÇÃO DE COBERTURA				
<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM	[9]	[9] %	MUDAS MORTAS [2]
						[4.2] %
RENOVAÇÃO:	<ul style="list-style-type: none"> • ANÁLISE REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²; • ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; • ATENDI-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS; 					
				DATA DA VISTORIA	MANUTENÇÃO	
				28/02/23	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME	
ASSINATURA SUPERVISOR	MEIO AMBIENTE					



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

20/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0








Local do Serviço						
Lote 11	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
11.4	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
11/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados: Controle formiga cortadeira, capina semimecanizada, reposição de espécies nativas e corramento.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lander Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	11
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 11.4	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	
			20/02/2023	
Resp. Registro:		Landes Junior Soares	Destinação do Registro:	
			Consórcio Superang - DAEE	
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Colaborador realizando atividade de reposição das espécies nativas (registro fotográfico 20/02/2023)		Foto 02	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/02/2023)
				
Foto 03	Atividade de coroamento das espécies nativa (registro fotográfico 20/02/2023)		Foto 04	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/02/2023)
				
Foto 05			Foto 06	

Landes Junior Soares

Visão Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

3.14

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 6334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.10

Nº DE MANUTENÇÃO

6/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE BRAMINEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [6]

[6] %

MUDAS MORTAS [2]

[4.2%]

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;
 * Realizar limpeza em área liberada.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

10/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/2
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0067-R01
Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	08/02/2023

Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
3.14	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.
 * Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Landê Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Landê Junior Soares	Emerson Souza	Filipe Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/2
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0067-R0

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3-14		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	08/02/2023
Resp. Registro:	Landi Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supeneq - DAEE

Descrição: Vistoria de monitoramento no plantio do sub lote em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Atividade de cercamento no sub lote em referência (registro fotográfico 08/02/2023)



Foto 02 Detalhes da espécie nativa devidamente correta (Registro fotográfico 08/02/2023)



Foto 03 Visão Geral da área de plantio (Registro fotográfico 08/02/2023)



Foto 04 Detalhes da espécie nativa devidamente correta (Registro fotográfico 08/02/2023)

Foto 05

Foto 06

Landi Junior Soares
Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

3.13

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0537.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.24

Nº DE MANUTENÇÃO

5/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORGAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADEIRA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [5]

1,24 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

x Realizar trabalho cultural
x Alto índice de mortalidade.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página 1/2

Data 12/05/2020

Numeração BDP-FR-AS-0067-R01

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetara

08/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3.15	Rozagem mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C () NC () PA (x) NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Lande Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página

1/2

Data

12/06/2020

Numeração

BDP-FR-AS-0067-R01

DADOS

Nome do Registro:

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.15

Local / Obra:

Barragem Duas Pontes

Data do Registro:

08/02/2023

Resp. Registro:

Lando Junior Soares

Destinação do Registro:

Consórcio Supereng - DAEE

Descrição:

Visita de monitoramento no plantio do sítio em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01

Colaborador realizando atividade de coroamento no sítio em referência (registro fotográfico 08/02/2023)



Foto 02

Detalhes da espécie nativa devidamente coroada (Registro fotográfico 08/02/2023)



Foto 03

Detalhes da espécie nativa devidamente coroada (Registro fotográfico 08/02/2023)



Foto 04

Detalhes da espécie nativa devidamente coroada (Registro fotográfico 08/02/2023)

Foto 05

Foto 06

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

RUBR

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

3.16-A

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.01.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (HA)

0.03

Nº DE MANUTENÇÃO

6/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORGOAMENTO AO REDOR DAS COMAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEITOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS.

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CÉLTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADURACÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2

4,2%

observação:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIÊNCIA HÍDRICA;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0064-R02

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Celenco		07/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3.16a	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Lande Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Lande Junior Soares	Ererson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página

1/1

Data

12/05/2023

Numeração

BDP-FR-AS-0064-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.16a		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	07/02/2023
Resp. Registro:	Lande Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Superong - DAEE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio de sublots em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Colaborador realizando atividade de coroamento no sublots em referência (registro fotográfico 07/02/2023)	Foto 02	Detalhes da espécie nativa devidamente coroada (Registro fotográfico 07/02/2023)
			
Foto 03	Colaborador realizando atividade de coroamento no sublots em referência (registro fotográfico 07/02/2023)	Foto 04	Detalhes da espécie nativa devidamente coroada (Registro fotográfico 07/02/2023)
Foto 05		Foto 06	

Lande Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

PÉRRERA

x

DUAS PONTES

Condição **SUPERENG**
Barragens

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

3.16-B

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.Q3.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (nº)

0.62

Nº DE MANUTENÇÃO

7/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORDAMENTO AO BEM DAS COISAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEBROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO FERRERO (LINHA E ENTRELINHAS)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATORIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE ERVA DANINA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [45]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0064-R02

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		07/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
3.16b	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Landê Junior Soares</i>	<i>Emerson Souza</i>	<i>Hugo Mendes</i>
Nome	Landê Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página

1/1

Data

12/05/2020







Numeração

BDP-FR-AS-0064-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.16b		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	07/02/2023
Resp. Registro:	Lando Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DARE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio do subote em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Colecionador realizando atividade de corcamento no subote em referência (registro fotográfico 07/02/2023)	Foto 02	Detalhes da espécie nativa devidamente corcada (Registro fotográfico 07/02/2023)
			
Foto 03	Detalhes da espécie nativa devidamente corcada (Registro fotográfico 07/02/2023)	Foto 04	Detalhes da espécie nativa devidamente corcada (Registro fotográfico 07/02/2023)
			
Foto 05		Foto 06	



Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Construção **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

K

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

3.17

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL-PES.0037.R05

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.09

Nº DE MANUTENÇÃO

7/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORPOAMENTO AO NÍVEL DAS COLUNAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE BRANQUEIAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (de acordo com o critério de controle das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADENTADA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 # %MUDAS MORTAS 2

4,2 %

OBSERVAÇÃO:

* ANÁLISE JUDICIAL REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSANITÁRIOS.
 * alto índice de mortalidade.

ASSINATURA SUPERVISOR

MÉDIO AMBIENTE

DATA DA VISTORIA

16/02/23

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página 1/1

Data 12/05/2020

Numeração BDP-FR-AS-0069-R01

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Ceteros

06/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Meta: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3:17	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de corcamento e roçada.
* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2023
Numeração	BDP-FR-AS-0069-R01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.17		
Local / Obra:	Barragem Duas Portas	Data do Registro:	06/02/2023
Resp. Registro:	Landa Junior Soares	Definição do Registro:	Consórcio Supram - DAEE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio do sub lote em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01	Atividade de corcamento na sub lote em referência (registro fotográfico 06/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 06/02/2023)
Foto 03	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 06/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 06/02/2023)
Foto 05		Foto 06	

Landa Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

#

DIAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

3.18

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 6334.02.QL.PES.0037.009

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.00

Nº DE MANUTENÇÃO

6/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORRIMENTO AO REDOR DAS MUDAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACESSOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (condição de desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

REMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADURAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 1%MUDAS MORTAS 2

14,2%

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM FRONTEIRA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

16/02/23



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0069-R01

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Celencos	06/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3.18	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0069-R01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.18		
Local / Obra:	Barragem Deus Poires	Data do Registro:	09/02/2023
Resp. Registro:	Lando Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DACE
Descrição:	Visória de monitoramento no plantio do subleite em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 06/02/2023)

Foto 02 Atividade de coroamento no subleite em referência (registro fotográfico 06/02/2023)



Foto 03 Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 06/02/2023)

Foto 04 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 06/02/2023)

Foto 05

Foto 06

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

3

DUAS PONTES

TIPO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE	3.19		MÊS DA VISITA			
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0224.03.QL.PES.0437.009		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (HA)	0.91		Nº DE MANUTENÇÃO	6/12		
TERRA <input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		COROAMENTO AO REDOR DAS COMAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACEROS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL		
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHAS) <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM		
MULCHING <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
CONTROLE DE FORMIGA-CORTADORA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADURÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
QUANTIDADE DE MUDAS						
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS - MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS	[2] [4.2 %]
observação:	* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;					
ASSINATURA SUPERVISOR		MEIO AMBIENTE		DATA DA VISITA		MANUTENÇÃO
				16/02/23		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0069-R01

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		04/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3.19	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Landê Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Landê Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página

1/1

Data

12/05/2023

Numeração

BDP-FR-AS-0099-F01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.19		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	04/02/2023
Resp. Registro:	Landi Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - OABE
Descrição:	Visão de monitoramento no plantio do subfoto em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Colaborador realizando atividade de cercamento no subfoto em referência (registro fotográfico 04/02/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/02/2023)
			
Foto 03	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/02/2023)
			
Foto 05		Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TRILHO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

3.20

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.01.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.77

Nº DE MANUTENÇÃO

7/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORRIMENTOS AO BORDO DAS COUSAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - HENDR. QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M².
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

10/02/23



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0069-R01

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

03/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Subiote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3.20	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no subiote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Leandro Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Leandro Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0069-R01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.20		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	09/02/2023
Resp. Registro:	Luiz Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supinag - DAEE

Descrição: Vistoria de monitoramento no plantio do sub lote em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Colaborador realizando atividade de campo no sub lote em referência (registro fotográfico 03/02/2023)



Foto 02 Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/02/2023)



Foto 03 Vista ampla da área de plantio (registro fotográfico 03/02/2023)



Foto 04 Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/02/2023)

Foto 05

Foto 06

Luiz Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Condécio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE		3.21		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO		Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)		0.89		Nº DE MANUTENÇÃO		5/12	
TERRA <input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		COROAMENTO AO REDOR DAS COMAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACCIOS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL			
IMPEDIMENTO DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA) <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM			
MULCHING <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL					
QUANTIDADE DE MUDAS							
TOTAL CONFERIDO [48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]		[0] %		MUDAS MORTAS [2]	
OBSERVAÇÃO:		<p>* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;</p>					
 ASSINATURA SUPERVISOR		 MEIO AMBIENTE		DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO	
				16/02/23		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME	



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0069-R01

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Celenco		03/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3.21	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Landê Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Landê Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes




REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-006

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.21		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	03/02/2023
Resp. Registro:	Landi Junker Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Superang - DAEE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio do sublots em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/02/2023)	Foto 02	Colaborador realizando atividade de coroamento no sublots em referência (registro fotográfico 03/02/2023)
			
Foto 03	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/02/2023)
			
Foto 05		Foto 06	

Landi Junker Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

realiza manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

3.22

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PRS.0057.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (nr)

1.42

Nº DE MANUTENÇÃO

5/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORDAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEITOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA CENTRALINA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE PERMITAS CONTADORIAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2%

OBSERVAÇÃO:

* APOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME
ASSINATURA SUPERVISOR
MEIO AMBIENTE

16/02/23



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0064-R02

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Ceteno		02/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	






Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
3.22	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()	

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Landê Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Landê Junior Soares	Ererson Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florisai - Lote 3,22	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	02/02/2023
Resp. Registro:		Landi Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Superang - DAEE
Descrição:			Visão de monitoramento na planta do subleite em referência.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 02/02/2023)		Foto 02	Colaborador realizando atividade de coroamento no subleite em referência (registro fotográfico 02/02/2023)
				
Foto 03	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 02/02/2023)		Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 02/02/2023)
Foto 05			Foto 06	

Landi Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Comissão **SUPERENG**
Barragens

FEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE		3.23		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO		Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09		INÍCIO	Fevereiro / 2023	TÉRMINO	Fevereiro / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (1a)		1.20		Nº DE MANUTENÇÃO			
TERRA		COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS			MANUTENÇÃO DOS ACEITOS		
<input checked="" type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL		
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)		CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS			ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)		
<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			<input type="checkbox"/> BOA <input type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> RUIM		
MULCHING		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO			REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)		
<input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA		ADUSCÇÃO DE COBERTURA					
<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL					
QUANTIDADE DE MUDAS							
TOTAL CONFERIDO [48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]		[0] %		MUDAS MORTAS [5]	10,4%
OBSERVAÇÃO:		<ul style="list-style-type: none"> * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSANITÁRIOS; * Alta índice de mortalidade. * realizar tração cultural. 					
 ASSINATURA SUPERVISOR		 MEIO AMBIENTE			DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO
					16/02/23		<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0064-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Celencos

02/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 3	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
3.23	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adução de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
6/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C (x) NC () PA () NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos conforme especificação técnica, foram realizados, controle de formigas cortadeiras, controle de ervas competidoras no entorno das espécies nativas através de coroamento e roçagem.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Isauro Junior Soares</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Nome	Isauro Junior Soares	Emerson Souza	Heitor Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/2
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0084

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 3.23		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	02/02/2023
Resp. Registro:	Landi Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Vistoria de monitoramento no plantio do subfoto em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 02/02/2023)	Foto 02	Colaborador realizando atividade de cercamento no subfoto em referência (registro fotográfico 02/02/2023)
---------	--	---------	---



Foto 03	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 02/02/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 02/02/2023)
---------	--	---------	--

Foto 05		Foto 06	
---------	--	---------	--

Landi Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

6.1

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02-01-MIS.0037.009

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.35

Nº DE MANUTENÇÃO

1/12

TERRELA

 ÚNIDA | SEGUA | PONTO DE ATENÇÃO

CORCAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACÉTIOS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNICAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADURAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

NEIO AMBIENTE

16/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - GAS Celenco	04/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 6	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
6.1	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
1/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

*No presente mês, o Consórcio BDP realizou a atividade de Manutenção do plantio de espécies nativas no presente sublote. Todos os procedimentos de roçada mecanizada, abertura de covas, reposição de mudas com tamanho superior a 30 centímetros foram realizados.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Lande Junior Soares</i>		
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	16/06/2019
Numeração	BDP-FR-AS-0036-R01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Rivegetação e Enriquecimento Florestal - Lote B 1		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	04/02/2023
Resp. Registro:	Landa Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE

Descrição: Vistoria de monitoramento no plantio do subleite em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 04/02/2023).

Foto 02 Colaborador realizando atividade de roçada no subleite em referência (registro fotográfico 04/02/2023).



Foto 03 Colaborador realizando atividade de coroamento da espécie nativa (registro fotográfico 04/02/2023).

Foto 04 Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 04/02/2023).

Foto 05

Foto 06

Landa Junior Soares da Conceição

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

6.2

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.03.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1,06

Nº DE MANUTENÇÃO

10/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS CRIVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS AGTADOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHERS

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPECIÇÃO DE MUDAS (IMPLANTAR)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FOSFÍNICA CORTA-TERÇA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUSACÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS


TOTAL CONFERIDO 40 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2 42%

OBSERVAÇÃO:

* ANÁLISE REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA


MANUTENÇÃO


 ASSINATURA SUPERVISOR


 MEIO AMBIENTE

16/02/23



 CONFORME NÃO CONFORME






	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Ceterco		04/02/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 6	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
6,2	Rozada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
1/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

*No presente mês, o Consórcio BDP realizou a atividade de Manutenção do plantio de espécies nativas no presente sublote. Todos os procedimentos de roçada mecanizada, abertura de covas, reposição de mudas com tamanho superior a 30 centímetros foram realizados.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	01
			Data	18/02/2023
			Numeração	BOP-FR-AS-0000-R01
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 6.2	
Local / Obra:		Baragem Duas Pontas	Data do Registro:	04/02/2023
Resp. Registro:		Larida Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 04/02/2023).	Foto 02	Colaborador realizando atividade de roçada no subleite em referência (registro fotográfico 04/02/2023).	
				
Foto 03	Colaborador realizando atividade de coroamento da espécie nativa (registro fotográfico 04/02/2023).	Foto 04	Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 04/02/2023).	
Foto 05		Foto 06		


 Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TIPO:

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

63

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0324.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1,06

Nº DE MANUTENÇÃO

1/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CUMPRIMENTO AO REGIM DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEORES

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

REMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA COSTAREIRA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADIBSAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL COMPRIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2%]

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍMICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME

Zen Roberto
 ASSINATURA SUPERVISOR

[assinatura]
 MEIO AMBIENTE

10/02/23



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Ceterco	04/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 6	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
6.3	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Morias	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
1/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

*No presente mês, o Consórcio BDP realizou a atividade de Manutenção do plantio de espécies nativas no presente sublote. Todos os procedimentos de roçada mecanizada, abertura de covas, reposição de mudas com tamanho superior a 30 centímetros foram realizados.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Landê Junior Soares</i>		
Nome	Landê Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	16/08/2019
Numeração	BDP-FR-AS-0036-RC1

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 9.3		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	04/02/2023
Resp. Registro:	Lande Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visataia de monitoramento ao plantio da subloca em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 04/02/2023).

Foto 02 Colaborador realizando atividade de roçada no subloca em referência (registro fotográfico 04/02/2023).



Foto 03 Colaborador realizando atividade de comento da espécie nativa (registro fotográfico 04/02/2023).

Foto 04 Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 04/02/2023).

Foto 05

Foto 06

Visto Responsável pelo Registro



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

16/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0







Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 6	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
6.4	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
1/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		


OBSERVAÇÕES

*No presente mês, o Consórcio BDP realizou a atividade de manutenção no plantio de espécies nativas no presente sublote. Onde foi feito vistoria de monitoramento e controle de formigas cortadeira no sublote em referência.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	16/08/2019
			Numeração	BDP-FR-AS-0005-RD1
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 6,4	
Local / Obra:		Baragem Duas Pontas	Data do Registro:	16/02/2023
Resp. Registro:		Landi Junior Soares da Conceição	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do sublots em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade do controle de formiga cortadeira no sublots em referência (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 02	Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 16/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 04	Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 16/02/2023).	
				
Foto 05		Foto 06		


 Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PÉRRERA

X

DUAS PONTES

TRUJ

FISHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

6.4

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (nº)

0.48

Nº DE MANUTENÇÃO

1/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COXAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACÍEROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE BRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADEIRA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS + MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.3 %

OBSERVAÇÃO:

- * ANÁLISE REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
- * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
- * ATENÇÃO DE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

20/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

7.1

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 9934.02.QL.FES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.11

Nº DE MANUTENÇÃO

20/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORDEAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEITOS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE COM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DAS MUDAS

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA-CORTADEIRA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

14,2%

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

DATA DA VISTORIA

20/02/23

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/3
Data	22/04/2021
Numeração	BDP-FR-AS-0075-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		16/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	




Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 7	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
7.1	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
21/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	


OBSERVAÇÕES

* No presente mês, o Consórcio BDP, realizou a visita de monitoramento e Controle de formigas cortadeiras através de aplicação de iscas formicidas no sublote em referência.

* Segue em anexo os registros fotográficos do sublote.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Landa Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/3
			Data	16/05/2022
			Numeração	BOP-FR-AS-0075-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 7.1	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	18/02/2023	
Resp. Registro:	Leandro Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAFE	
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio do subote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Espécie nativa com evidência de ataque de formiga cortadeira no subote em referência. (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 02	Desenvolvimento da espécie nativa (registro fotográfico 16/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 04	Reposição da espécie nativa (registro fotográfico 18/02/2023).	
Foto 05		Foto 05		


 Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

 Consórcio **SUPERENG**
 Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote:

 SIM NÃO

Nº LOTE

7.2

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.009

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1,10

Nº DE MANUTENÇÃO

21/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

CORDÃOIMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEITES

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPESA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHAS)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (avaliação do desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE CORREÇÃO

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [4]

[0] M

MUDAS MORTAS [2]

[4.200]

OBSERVAÇÃO:

* ANOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

20/02/23

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/3
Data	14/04/2021
Numeração	BDP-FR-AS-0075-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		16/02/2023
Documento de Referência		Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0








Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 7	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
7.2	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
23/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* No presente mês, o Consórcio BDP, realizou a visita de monitoramento e Controle de formigas cortadeiras através de aplicação de iscas formicidas no sublote em referência.

* Segue em anexo os registros fotográficos do sublote.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/3
			Data	16/05/2022
			Numeração	BCF-FR-AS-0075-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 7.2	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	16/02/2023	
Resp. Registro:	Lander Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio de sublele em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de controle de formiga no sublele em referência (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 02	Desenvolvimento da espécie nativa (registro fotográfico 16/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 04	Espécie nativa com evidência de ninho de formiga cortadeira no sublele em referência. (registro fotográfico 16/02/2023).	
				
Foto 05		Foto 06		

Lander Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Condição **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

X

DUAS FONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

7.3

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QLPES.0037.009

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.38

Nº DE MANUTENÇÃO

20/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS CUVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACCIDENTES

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHES

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA-CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

AQUISAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 46 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 5

10,91 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;
 * alto índice de mortalidade.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

20/02/23

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/3
Data	14/04/2021
Numeração	BDP-FR-AS-0075-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - DAS Cetenco		16/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-1000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 7	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
7.3	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
21/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* No presente mês, o Consórcio BDP, realizou a visita de monitoramento e Controle de formigas cortadeiras através de aplicação de iscas formicidas no sublote em referência.

* Segue em anexo os registros fotográficos do sublote.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Landê Junior Soares</i>	Emerson de Souza	Hugo Mendes
Nome	Landê Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/3
			Data	16/05/2022
			Numeração	BDP-FR-AS-0075-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 7,3	
Local / Data:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	18/02/2023	
Resp. Registro:	Leandro Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visão de monitoramento no plantio do subleito em referência.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de controle de formiga no subleito em referência (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 02	Desenvolvimento da espécie nativa (registro fotográfico 16/02/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 04	Espécie nativa com evidência de ataque de formigas cortadeiras no subleito em referência, (registro fotográfico 16/02/2023).	
Foto 05		Foto 06		


 Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Construtora **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TIPO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

74

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1,31

Nº DE MANUTENÇÃO

19/12

TERRA

 UNIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS MUDAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACÍRIS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHAS)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

AMARRASÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 5 12,9 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.
 = Alto índice de mortalidade

ASSINATURA SUPERVISOR

 MEIO AMBIENTE

DATA DA VISTORIA

20/02/23

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0075-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Ceterico		16/02/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 7	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
7,4	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
18/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* No presente mês, o Consórcio BDP, realizou a visita de monitoramento e Controle de formigas cortadeiras através de aplicação de iscas formicidas no sublote em referência.

* Segue em anexo os registros fotográficos do sublote.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Leande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	16/05/2022
Numeração	BDP-FR-AS-0075-R01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 7.4		
Local / Obra:	Barragem Duas Portas	Data do Registro:	16/02/2023
Resp. Registro:	London Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - (MAEE)

Descrição: Vistoria de monitoramento no plantio do subloote em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Atividade de controle de formiga no subloote em referência (registro fotográfico 16/02/2023).

Foto 02 Espécie nativa com evidência de ataques de formiga cortadeira no subloote em referência. (registro fotográfico 16/02/2023).



Foto 03 Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 16/02/2023).

Foto 04 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 16/02/2023).

Foto 05

Foto 06

London Junior Soares
Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

25

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1,07

Nº DE MANUTENÇÃO

20/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

CORGAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACERTOS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LENHA E ENTULHAMENTO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATORIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FOSFÓRICO CORTADENTADA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADURVAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 9 0 %MUDAS MORTAS 2 42%

OBSERVAÇÃO:

- * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
- * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
- * ATENÇÃO-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

ASSINATURA SUPERVISOR


MEIO AMBIENTE

DATA DA VISTORIA

27/02/23

MANUTENÇÃO

 CONFORME | NÃO CONFORME




	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0075-R00
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Cetenco		16/02/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 7	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
7.5	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
19/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* No presente mês, o Consórcio BDP, realizou a visita de monitoramento e Controle de formigas cortadeiras através de aplicação de iscas formicidas no sublote em referência.

* Segue em anexo os registros fotográficos do sublote.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes





**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Página	1/1
Data	16/05/2022
Numeração	BDP-FR-AS-0076-R00

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 7,5		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	16/02/2023
Resp. Registro:	Landel Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visita de monitoramento no plantio do sublots em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Atividade de controle de formiga no sublots em referência (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 02	Espécie nativa com evidência de ataque de formiga cortadeira no sublots em referência, (registro fotográfico 16/02/2023).
			
Foto 03	Desenvolvimento da espécie nativa (registro fotográfico 16/02/2023).	Foto 04	Desenvolvimento da espécie nativa (registro fotográfico 16/02/2023).
Foto 05		Foto 06	

Landel Junior Soares

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

K.

DUAS FONTES

TÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSALRealizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

2.6

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0637.R05

INÍCIO

Fevereiro / 2023

TÉRMINO

Fevereiro / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1,24

Nº DE MANUTENÇÃO

19/12

TERRA ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO**COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACEIÇOS** CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE ORÇAMINCAS E ESPÉCIES INVASORAS** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM SATISFATÓRIO RUIM**MULCHING** IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)****CONTROLE DE FORMIGA CORTA-CÉRA** CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO**ADUBAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 45 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2

4,2 %

OBSERVAÇÃO:

* APOSTRADEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

DATA DA VISTORIA

20/02/23

MANUTENÇÃO

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página

1/1

Data

12/05/2020

Numeração

BDP-FR-AS-0075-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetenco

16/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 7	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
7.6	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
18/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

* No presente mês, o Consórcio BDP, realizou a visita de monitoramento e Controle de formigas cortadeiras através de aplicação de iscas formicidas no sublote em referência.

* Segue em anexo os registros fotográficos do sublote.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson de Souza	Hugo Mendes

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 6.2		
Local / Obra:	Barroagem Duas Pontes	Data do Registro:	15/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAAE
Descrição:	Vistoria de monitoramento no plantio do subleite em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 15/04/2023).



Foto 02 Colaborador realizando atividade de roçada no subleite em referência (registro fotográfico 15/04/2023).



Foto 03 Colaborador realizando atividade de coroamento da espécie nativa (registro fotográfico 15/04/2023).



Foto 04 Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 15/04/2023).

Foto 05

Foto 06



Visto Responsável pelo Registro



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	16/06/2019
Numeração	BDP-FR-AS-0036-R01

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 6.3		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	14/04/2023
Resp. Registro:	Brune Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio do subleite em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Colaborador realizando atividade de coroamento no subleite em referência (registro fotográfico 14/04/2023).



Foto 02 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 14/04/2023).



Foto 03 Colaborador realizando atividade de coroamento da espécie nativa (registro fotográfico 14/04/2023).



Foto 04 Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 14/04/2023).

Foto 05

Foto 06

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

*

DUAS PONTES

TRAC

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

6.3

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.06

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

CORONAMENTO AO REDOR DAS COMÉIS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco		14/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 6	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
6.3	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
4/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

*No presente mês, o Consórcio BDP realizou a atividade de Manutenção do plantio de espécies nativas no presente sublote. Todos os procedimentos de roçada mecanizada, abertura de covas, reposição de mudas com tamanho superior a 30 centímetros foram realizados.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes



BARRAGENS

FERREIRA

*

DUAS PONTES

 TÍTULO
 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

 Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

 Nº LOTE 6.4 MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO Nº 0324.02.QL.PES.0037.R09 INÍCIO Abril / 2023 TÉRMINO Abril / 2023

 LOTE DE CONFERÊNCIA (ha) 0.48 Nº DE MANUTENÇÃO 2/12

TERRA	CORDAMENTO AO REDOR DAS COVAS	MANUTENÇÃO DOS ACESSOS
<input type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)	CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS	ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)
<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM

MULCHING	DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)
<input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA	ADUBAÇÃO DE COBERTURA
<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [<u>48</u>]	MUDAS - MENOR QUE 30CM [<u>0</u>]	[<u>0</u>] %	MUDAS MORTAS [<u>2</u>]	[<u>4.2</u>] %
-------------------------------	-------------------------------------	----------------	---------------------------	------------------

OBSERVAÇÃO:

 * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 100 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023
 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Celencó

14/04/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 5	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
6.4	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
3/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

*No presente mês, o Consórcio BDP realizou a atividade de manutenção no plantio de espécies nativas no presente sublote. Onde foi feito vistoria de monitoramento e controle de formigas cortadeira no sublote em referência.





* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome	Lande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Ravegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 6.4		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	17/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Construção Superang - DAEE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio do subleito em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Atividade de manutenção no subleito em referência (registro fotográfico 17/04/2023).	Foto 02	Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 17/04/2023).
			
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 17/04/2023).	Foto 04	Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 17/04/2023).
Foto 05		Foto 06	


Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

e

DUAS PONTES

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO BIENAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

6.10

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0637.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (%)

1.64

Nº DE MANUTENÇÃO

11/2

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA COSTAGEIRA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [5]

[10%]

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;
 * alto índice de mortalidade.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - DAS Celenco	14/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Ravegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 6	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
6.10	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
3/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

*No presente mês, o Consórcio BDP realizou a atividade de manutenção no plantio de espécies nativas no presente sublote. Onde foi feito vistoria de monitoramento e controle de formigas cortadeira no sublote em referência.







* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto	<i>Lelande Junior Soares</i>		
Nome	Lelande Junior Soares	Emerson Souza	Hugo Mendes

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 6, 10		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	14/04/2023
Resp. Registro:	Erano Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio do subleite em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Colaborador realizando atividade de manutenção (registro fotográfico 14/04/2023).	Foto 02	Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 14/04/2023).
			
Foto 03	Colaborador realizando atividade de manutenção (registro fotográfico 14/04/2023).	Foto 04	Detalhes da espécie nativa (registro fotográfico 14/04/2023).
			
Foto 05		Foto 06	



Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

 Consórcio **SUPERENG**
 Barragens

FERREIRA


x

DUAS PONTES

TÍTULO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

 Realizado manutenção no lote: SIM
 NÃO

Nº LOTE	824	MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0534.03.01.PES.0037.R09	INÍCIO	Avril / 2023	TÉRMINO	Avril / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)		Nº DE MANUTENÇÃO	1/12		
TERRA <input type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CORDAMENTO AO REDOR DAS COVAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS AÇEIROS <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL	
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA) <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE SELETIVO DE GRANÍDEAS E ESPÉCIES INVASORAS. <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (adianto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM	
MULCHING <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	
CONTROLE DE FORMIGA CONTAGIADA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL			
QUANTIDADE DE MUDAS					
TOTAL CONFERIDO	[48]	MUDAS - MENOR QUE 30CM	[0]	[0] %	MUDAS MORTAS [2] [9,2] %
OBSERVAÇÃO:	* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;				
				DATA DA VISTORIA	MANUTENÇÃO
 ASSINATURA SUPERVISOR		 MEIO AMBIENTE		24/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - GAS Cetenco		20/04/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revagetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	








Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote B	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
8.24	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adução de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
1/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, controle de formigas, plantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

* Segue em anexo os registros fotográficos.


Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0085-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 8.24	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	24/04/2023
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Valorio de monitoramento no plantio do subote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Manutenção de área de plantio subote 8.24 (registro fotográfico 18/04/2023).		Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 18/04/2023).
				
Foto 03	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 18/04/2023).		Foto 04	Colaborador realizando a limpeza do subote (registro fotográfico 18/04/2023).
				
Foto 05			Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS



PEDREIRA

v.

DUAS PONTES

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

10.9

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 9334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (nº)

1.00

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACTIVOS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS.

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4.2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DEFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA


MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

27/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Catarco		20/04/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	


Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.09	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adução de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
2/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.09	
Local / Obra:		Barragem Duas Portas	Data do Registro:	
			14/04/2023	
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	
			Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição: História de monitoramento no plantio do subleite em referência				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de Controle de formiga Cortadeira no subleite em referência (registro fotográfico 14/04/2023).		Foto 02	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 14/04/2023).
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 14/04/2023).		Foto 04	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 14/04/2023).
Foto 05		Foto 06		

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

1010

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.11

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEFROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

27/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Catena	20/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.10	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortes	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
2/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras.





* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10 10		
Local / Obra:	Barragem Duas Portes	Data do Registro:	12/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:	Visoria de monitoramento no plantio do sublote em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Atividade de coroamento no sublote em referência (registro fotográfico 12/04/2023).	Foto 02	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 12/04/2023).
			
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 12/04/2023).	Foto 04	Colaboradores realizando o coroamento no sublote em referência (registro fotográfico 12/04/2023).
Foto 05		Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

SIM
 NÃO

Nº LOTE

10.14

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.01.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0,49

Nº DE MANUTENÇÃO

5/12

TERRA

ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (devido ao desenvolvimento das mudas)

BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA COSTEIRA

CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

AQUARÇÃO DE COBERTURA

CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

CONFORME | NÃO CONFORME

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

27/04/2023



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - GAS Celenco

20/04/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.14	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
5/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BOF-FR-AS-0065-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revigelação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.14		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	14/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supering - DAEE
Descrição:	Visão de monitoramento no plantio da subide em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 Colaborador realizando o controle da formiga na área de plantio (registro fotográfico 14/04/2023).

Foto 02 Detalhe da coroa sem espécies invasoras (registro fotográfico 14/04/2023).



Foto 03 Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 14/04/2023).

Foto 04 Detalhe da coroa na área de plantio (registro fotográfico 14/04/2023).

Foto 05

Foto 06



BARRAGENS

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

10.11

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.09

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERREO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

MANUTENÇÃO DOS ACÍRGOS

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

4.2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

ASSINATURA SUPERVISOR

MÉIO AMBIENTE

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

27/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Cetembe

20/04/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.11	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
2/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle de formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10,11		
Local / Oitro:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	13/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supererg - DAEE
Descrição:	Vistoria de monitoramento no plantio do sublotê em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01	Atividade de Controle de formiga Cortadeira no sublotê em referência (registro fotogrâfico 13/04/2023).	Foto 02	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotogrâfico 13/04/2023).
---------	---	---------	---



Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotogrâfico 13/04/2023).	Foto 04	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotogrâfico 13/04/2023).
---------	---	---------	---

Foto 05		Foto 06	
---------	--	---------	--

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote:

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

10.12

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (nº)

Nº DE MANUTENÇÃO

1/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE LINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS (2)

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

* APOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIBADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

27/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página 1/1
 Data 12/05/2020
 Numeração BDP-FR-AS-0065-R02

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Celencio

20/04/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal

0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Alteração / NA: Não Aplicável
Lote 10	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
10.12	Rozada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Corcamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
4/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês manutenção do plantio presente no sublote em questão, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados os seguintes tratos: controle da formigas cortadeiras .

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi






REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 10.12		
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	14/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Superlong - DAEE
Descrição:	Vistoria de monitoramento no plantio do subleito em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			
Foto 01	Atividade de corcamento da espécie nativa (registro fotográfico 14/04/2023).	Foto 02	Detalhes da coroa sem indivíduos invasores (registro fotográfico 14/04/2023).
			
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 14/04/2023).	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 14/04/2023).
Foto 05		Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

11.7

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.03.QC.PRS.0037.009

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

Nº DE MANUTENÇÃO

1/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

CORDAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (relato ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CONTADORA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ABURÇAMENTO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

- * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
- * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
- * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetenco	20/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0






Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 11	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
1107	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
8/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados: Controle formiga cortadeira, capina semimecanizada, reposição de espécies nativas e coroamento.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luís Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	01
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 11,7	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	24/04/2023
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visita de monitoramento no plantio da subárea em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de crescimento das espécies nativa (registro fotográfico 20/04/2023).		Foto 02	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/04/2023).
				
Foto 03	Visão geral da área do plantio (registro fotográfico 20/04/2023).		Foto 04	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/04/2023).
Foto 05			Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

PEDREIRA

s

DUAS PONTES

Consórcio **SUPERENG**
BarragensTÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSALRealizada manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

11.10

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.005

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0,90

Nº DE MANUTENÇÃO

4/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHINE

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2 4,2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Cetenco		20/04/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	








Local do Serviço					
Lote 11	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
11.10	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
4/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados: Controle formiga cortadeira, capina semimecanizada, reposição de espécies nativas e coroamento.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luís Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 11.10	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	
			Consórcio Supereng - DAEE	
Descrição:			Visória de monitoramento no plantio de subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Atividade de cercamento no subleite em referência (registro fotográfico 20/04/2023).	Foto 02	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/04/2023).	
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 20/04/2023).	Foto 04	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/04/2023).	
				
Foto 05		Foto 06		

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE

11.11

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.03.QL.PRS.0027.009

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

1.34

Nº DE MANUTENÇÃO

1/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (de acordo ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTINGENTE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ARBUÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2 4.2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M².
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cateneo		20/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicavel
Lote 11	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
11.11	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
10/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados: Controle formiga cortadeira, capina semimecanizada, reposição de espécies nativas e coroamento.

* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

DADOS

Nome do Registro:		Prog. Revigestão e Enriquecimento Florestal - Lote 11.11	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	24/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - IAAE
Descrição:		Vistoria de monitoramento no plantio do subleite em referência	

REGISTRO FOTOGRÁFICO**Foto 01** Aliviado do crescimento no subleite em referência (registro fotográfico 20/04/2023).**Foto 02** Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/04/2023).**Foto 03** Visão geral de área de plantio (registro fotográfico 20/04/2023).**Foto 04** Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/04/2023).**Foto 05****Foto 06**

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

12.2

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0224.02.QL.PRE.0037.005

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.80

Nº DE MANUTENÇÃO

7/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERREIRO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASIVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ARUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS






Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00
Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Celenco	24/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.2	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
8/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luís Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Reforestação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.2	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	
			Consórcio Supareng - DAEE	
Descrição:			Visoria de monitoramento na plantio do sublots em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Colaborador realizando o controle de formigas (registro fotográfico 18/04/2023)		Foto 02	Detalhe da espécie nativa e cacaia (registro fotográfico 18/04/2023).
				
Foto 03	Detalhe do coroamento (registro fotográfico 18/04/2023).		Foto 04	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 18/04/2023).
Foto 05			Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREGA

x

DUAS PONTES

TÍTULO FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE		12.3		MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO		Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09		INÍCIO	Abri / 2023	TÉRMINO	Abri / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)		0.77		Nº DE MANUTENÇÃO		7/12	
TERRA <input type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		COROAMENTO AO REDOR DAS COVÁS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACEIROS <input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL			
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA) <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		CONTROLE RELATIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM			
MULCHING <input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO		DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO			
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL					
QUANTIDADE DE MUDAS							
TOTAL CONFERIDO [48]		MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]		[0] %		MUDAS HORTAS [2]	
						[100] %	
OBSERVAÇÃO:		* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²; * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;					
 ASSINATURA SUPERVISOR		 MEIO AMBIENTE		DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO	
				24/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME	



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Celencio	24/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
12.3	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
10/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

DADOS

Nome do Registro:		Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.3	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	22/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Superong - DAEE

Descrição: Visoria de monitoramento no plantio do subleito em referência

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01 Visão geral da área (registro fotográfico 18/04/2023).

Foto 02 Aplicação de formicida (registro fotográfico 18/04/2023).



Foto 03 Idem foto anterior (registro fotográfico 18/04/2023).

Foto 04 Detalhe da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 18/04/2023).

Foto 05

Foto 06

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

 Consórcio **SUPERENG**
 Barragens

FEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

12.4

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.03.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.39

Nº DE MANUTENÇÃO

7/12

TERRA

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

COROAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (de acordo ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADEIRA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

AQUILAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4.2] %

OBSERVAÇÃO:

 * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023








 CONFORME | NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - DAS Ceteroc		24/04/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
12.4	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
10/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES
<p>O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.</p>


Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luís Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	V1
			Data	12/06/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Recuperação e Enriquecimento Florestal - Lote 12,4	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	
			Consórcio Sapereeng - DAEE	
Descrição:			Vistoria de monitoramento no plantio do sublots em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Visão geral do sublots (registro fotográfico 17/04/2023).		Foto 02	Detalhe da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 17/04/2023).
				
Foto 03	Detalhe da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 17/04/2023).		Foto 04	Visão geral do sublots (registro fotográfico 17/04/2023).
				
Foto 05			Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS



PEDREIRA

e

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

125

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0534.02.QL.PES.0037.200

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (nº)

0.40

Nº DE MANUTENÇÃO

7/12

TERRA

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO

CORGAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (segundo ao desenvolvimento das mudas)

 BOM SATISFATÓRIO RUÍM

MULCHING

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADEIRA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2 4,2 %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.

DATA DA VISTORIA


MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Celencó		24/04/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
12.5	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
10/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES
<p>O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.</p>

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luís Perussi

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00

DADOS

Nome do Registro:	Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.0		
Local / Obra:	Barraçom Das Pontes	Data do Registro:	22/04/2023
Resp. Registro:	Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supareng - DAEE
Descrição:	Vistoria de monitoramento no plantio do sub-lote em referência		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 01 Atividades de manutenção e limpeza do sub-lote (registro fotográfico 17/04/2023).



Foto 02 Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 17/04/2023).



Foto 03 Espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 17/04/2023).



Foto 04 Detalhe da coroa e limpeza de gramíneas (registro fotográfico 17/04/2023).

Foto 05

Foto 06

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

Considero **SUPERENG**
Barragens

TITULO: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote SIM
 NÃO

Nº LOTE: 12.6 MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO: Nº 0334.03.QL.PES.0637.ROS INÍCIO: Abril / 2023 TÉRMINO: Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha): 1,40 Nº DE MANUTENÇÃO: 6/12

TERRA	CORDAMENTO AO REDOR DAS COVAS	MANUTENÇÃO DOS ACEIBOS
<input type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)	CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS	ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)
<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input type="checkbox"/> RUIM
MULCHING	DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO	REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)
<input type="checkbox"/> IMPLANTADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA	ADUBAÇÃO DE COBERTURA	
<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL	

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48] MUDAS - MENOR QUE 3CM [0] [0] % MUDAS MORTAS [2] [4,2] %

OBSERVAÇÃO: * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M².
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;ASSINATURA SUPERVISOR: [assinatura] DATA DA VISTORIA: 24/04/2023 MEIO AMBIENTE: [assinatura] MANUTENÇÃO: CONFORME | NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00






Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Celenco	24/04/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço	LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
12.6	Rocada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
10/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.5	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	22/04/2023
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visória de monitoramento no plantio do subleito em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Detalhe do coroamento (registro fotográfico 17/04/2023).		Foto 02	Detalhe das ruas de plantio (registro fotográfico 17/04/2023).
				
Foto 03	Visão geral da área (registro fotográfico 17/04/2023).		Foto 04	Detalhe da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 17/04/2023).
Foto 05		Foto 06		

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

12.7

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

Nº DE MANUTENÇÃO

6/12

TERRA ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO**CONDICIONAMENTO AO REDOR DAS COVÁS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACEIROS** CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL**LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASoras** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM | SATISFATÓRIO | RUIM**MULCHING** IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**REPARAÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)****CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ABRURAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[0,2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

HEZO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00
Responsável pelo Serviço		Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Cetenco		24/04/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0	

Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
12.7	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
10/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES
<p>O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.</p>

Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revigelação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.7	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	22/04/2023
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Superang - DAEE
Descrição:			Visória de monitoramento na planta de subleite em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Detalhe do carreamento (registro fotográfica 18/04/2023).		Foto 02	Detalhe da espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfica 18/04/2023).
				
Foto 03	Aplicação do formicida área do plantio (registro fotográfica 18/04/2023).		Foto 04	Detalhe do formicida (registro fotográfica 18/04/2023).
Foto 05			Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TIPO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

12.8

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERRA

CORDAMENTO AO REDOR DAS MUDAS

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVAZORAS

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (estado de desenvolvimento das mudas)

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO BOM SATISFATORIO RUIM

MÁQUINAS

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADERA

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[4,2] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 300 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME NÃO CONFORME

**FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS**

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0073-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - CAS Cetenco

24/04/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal






0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço		LISTA DE VERIFICAÇÃO				Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lota 12	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
12.8	Rozada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
9/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, abertura de covas com profundidade de 30 centímetros, coroamento e replantio de mudas nativas da região, com altura mínima de 30 centímetros.


Responsáveis	Téc. Responsável	Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Perussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 12.6	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	22/04/2023
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visoria de monitoramento na plantio do subloje em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Detalhe da mata em desenvolvimento (registro fotográfico 17/04/2023).		Foto 02	Controle da formigas (registro fotográfico 17/04/2023).
				
Foto 03	Espécie nativa em desenvolvimento (registro fotográfico 17/04/2023).		Foto 04	Visão geral da área 12.6 (registro fotográfico 17/04/2023).
Foto 05			Foto 06	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS



PEDREIRA

x

DUAS PONTES

TÍTULO
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizada manutenção no lote

 SIM
 NÃO

Nº LOTE

135

MÊS DA VISITA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0334.62.QL-PE5.0037.R09

INÍCIO

Abril / 2023

TÉRMINO

Abril / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0.52

Nº DE MANUTENÇÃO

15

TERMO

 ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO

CONDAMENTO AO REDOR DAS COVAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

MANUTENÇÃO DOS ACEIROS

 CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL

LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)

 BOM | SATISFATÓRIO | RUIM

MULCHING

 IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO

DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

CONTROLE DE FORMIGA CORTADEIRA

 CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

 CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL

QUANTIDADE DE MUDAS

TOTAL CONFERIDO | 48 |

MUDAS - MENOR QUE 30CM | 0 |

| 0 | %

MUDAS MORTAS | 2 |

| 4,2 | %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISITA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MÉDIO AMBIENTE

24/04/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME

**FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS**

Página 1/1
Data 12/05/2020
Numeração BDP-FR-AS-0071-R00

Responsável pelo Serviço

Data do Registro

Consórcio BDP - OAS Celenco

23/02/2023

Documento de Referência

Projeto de Referência

Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal






0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço					
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
13.5	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
14/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados. Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçada no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Hugo Mendes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0072-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.5	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	24/04/2023
Resp. Registro:		Bruno Dias	Destinação do Registro:	Consórcio Supareng - DAEE
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio da subloca em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Colaborador realizando serviço de manutenção (registro fotográfico 20/04/2023).	Foto 02	Visão geral da área (registro fotográfico 20/04/2023).	
				
Foto 03	Detalhe da espécie nativa em desenvolvimento 20/04/2023).	Foto 04	Detalhe da espécie nativa (registro fotográfico 20/04/2023).	
Foto 05			Foto 05	

Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

 Consórcio **SUPERENG**
 Barragens

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE	13.10	MÊS DA VISTORIA			
Nº DO DOCUMENTO	Nº 0322.02.QL-PES.0637.R09	INÍCIO	Maio / 2023	TÉRMINO	Maio / 2023
LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)	1,12	Nº DE MANUTENÇÃO	13/12		
TERRA <input type="checkbox"/> ÚMIDA <input type="checkbox"/> SECA <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	COBOAMENTO AO REDOR DAS COVAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		MANUTENÇÃO DOS ACEIROS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> ATENÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL		
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRELINHA) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (evento de desentovelamento das mudas) <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> SATISFATÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> RUIM		
MULCHING <input checked="" type="checkbox"/> IMPLANTADO <input type="checkbox"/> NÃO IMPLANTADO	DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO) <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO		
CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA <input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> PONTO DE ATENÇÃO	ADUBAÇÃO DE COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO CONFORME <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
QUANTIDADE DE MUDAS					
TOTAL CONFERIDO <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/>	MUDAS - MENOR QUE 30CM <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> %	MUDAS MORTAS <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0,4 <input type="checkbox"/> %	
OBSERVAÇÃO:	<p>* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M². * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO; * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS.</p> <p><i>alto índice de mortalidade < Revisão futura cultivar</i></p>				
 ASSINATURA SUPERVISOR	 MEIO AMBIENTE	DATA DA VISTORIA		MANUTENÇÃO	
		19/05/2023		<input type="checkbox"/> CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME	



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00







Responsável pelo Serviço	Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Celencis	05/05/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0

Local do Serviço					Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()	
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()	
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()	
13.10	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()	
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()	
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()	
14/12	Implantação de aceiros	C () NC () PA (x) NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()	

OBSERVAÇÕES

O Consórcio BDP realizou no presente mês a manutenção da presente área, onde todos os procedimentos exigidos, conforme especificação técnica, foram realizados, Controle de plantas exóticas, controle de formiga cortadeira coroamento das espécies nativas e roçagem no sublote em referência.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.10	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	03/05/2023
Resp. Registro:		Lande Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:			Visória de monitoramento no plantio do sublote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/05/2023)		Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/05/2023)
				
Foto 03	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/05/2023)		Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 03/05/2023)
				
Foto 05			Foto 06	

Lande Junior Soares

Vista Responsável pelo Registro



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA



DUAS PONTES

TITULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

Realizado manutenção no lote

 SIM NÃO

Nº LOTE

1312

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0323.02.QL.PES.0037.R09

INÍCIO

Maio / 2023

TÉRMINO

Maio / 2023

LOTE DE CONFERÊNCIA (ha)

0,60

Nº DE MANUTENÇÃO

8/12

TERRA ÚMIDA | SECA | PONTO DE ATENÇÃO**COMBATEMENTO AO REDOR DAS COVAS** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**MANUTENÇÃO DOS ACEIROS** CONFORME | NÃO CONFORME | ATENÇÃO | NÃO APLICÁVEL**LEMPZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE SELETIVO DE GRANÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS.** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)** BOM | SATISFATÓRIO | RUIM**MULCHING** IMPLANTADO | NÃO IMPLANTADO**DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**CONTROLE DE FORMIGA CORTADORA** CONFORME | NÃO CONFORME | PONTO DE ATENÇÃO**ADUBAÇÃO DE COBERTURA** CONFORME | NÃO CONFORME | NÃO APLICÁVEL**QUANTIDADE DE MUDAS**

TOTAL CONFERIDO [48]

MUDAS - MENOR QUE 30CM [0]

[0] %

MUDAS MORTAS [2]

[42] %

OBSERVAÇÃO:

* AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
* ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
* ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

19/05/2023

 CONFORME | NÃO CONFORME

	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
Responsável pelo Serviço			Data do Registro	
Consórcio BDP - OAS Cetenco			05/05/2023	
Documento de Referência		Projeto de Referência		
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal		0334-02-AS-CEP-4000-R0		

Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13,12	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
8/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES
<p>* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos, conforme especificação técnica: foram realizados, controle de formigas cortadeiras e controle de exóticas existente no sublote em referência.</p> <p>* Segue em anexo os registros fotográficos.</p>

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luís Perussi

DADOS

Nome do Registro:		Prog. Revogação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.12	
Local / Obra:	Barragem Duas Pontes	Data do Registro:	04/05/2023
Resp. Registro:	Lande Junior Soares	Destinação do Registro:	Consórcio Supereng - DAEE
Descrição:		Visória de monitoramento no plantio do subleite em referência	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/05/2023)	Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/05/2023)
---------	--	---------	--



Foto 03	Visão geral da área do plantio (registro fotográfico 04/05/2023)	Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/05/2023)
---------	--	---------	--

Foto 05		Foto 06	
---------	--	---------	--

Lande Junior Soares
Visto Responsável pelo Registro



BARRAGENS

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

TÍTULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL

 Realizado manutenção no lote SIM NÃO

Nº LOTE

13.13

MÊS DA VISTORIA

Nº DO DOCUMENTO

Nº 0322.02.QL.PES.0037.R08

INÍCIO

Maio / 2023

TÉRMINO

Maio / 2023

LOTE DE REFERÊNCIA (ha)

0,82

Nº DE MANUTENÇÃO

2/12

TERRA
 ÚMIDA SECA PONTO DE ATENÇÃO
CORDOAMENTO AO REDOR DAS COVAS
 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO
MANUTENÇÃO DOS ACÉRBOS
 CONFORME NÃO CONFORME ATENÇÃO NÃO APLICÁVEL
LIMPEZA DO TERRENO (LINHA E ENTRE-LINHA)
 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO
CONTROLE SELETIVO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES INVASORAS
 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO
ANÁLISE CRÍTICA DO LOTE (quanto ao desenvolvimento das mudas)
 BOM SATISFATORIO RUIM
MULCHING
 IMPLANTADO NÃO IMPLANTADO
DEMARCAÇÃO FÍSICA DA ÁREA E ISOLAMENTO
 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO
REPOSIÇÃO DE MUDAS (REPLANTIO)
 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO
CONTROLE DE FORMIGA-CORTADEIRA
 CONFORME NÃO CONFORME PONTO DE ATENÇÃO
ADUBAÇÃO DE COBERTURA
 CONFORME NÃO CONFORME NÃO APLICÁVEL
QUANTIDADE DE MUDASTOTAL CONFERIDO 48 MUDAS - MENOR QUE 30CM 0 0 %MUDAS MORTAS 2 4,2 %

OBSERVAÇÃO:

 * AMOSTRAGEM REALIZADA EM PARCELA DE 200 M²;
 * ATENÇÃO QUANTO AO ASPECTO DE DÉFICIT HÍDRICO;
 * ATENTAR-SE AOS CUIDADOS FITOSSANITÁRIOS;

DATA DA VISTORIA

MANUTENÇÃO

ASSINATURA SUPERVISOR

MEIO AMBIENTE

13/05/2023

 CONFORME NÃO CONFORME



FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00

Responsável pelo Serviço		Data do Registro
Consórcio BDP - OAS Cetence		05/05/2023
Documento de Referência	Projeto de Referência	
Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal	0334-02-AS-CEP-4000-R0	






Local do Serviço						Nota: C: Conforme / NC: Não Conforme / PA: Ponto de Atenção / NA: Não Aplicável
Lote 13	Demarcações topográficas	C (x) NC () PA () NA ()	Plantio das mudas	C (x) NC () PA () NA ()		
	Realização de análises físico-químicas do solo	C (x) NC () PA () NA ()	Espaçamento médio	C (x) NC () PA () NA ()		
Sublote	Correção do solo	C () NC () PA () NA (x)	Combate às formigas	C (x) NC () PA () NA ()		
13.13	Roçada mecânica e/ou gradagem	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas < 30cm	C (x) NC () PA () NA ()		
	Coveamento	C (x) NC () PA () NA ()	Mudas Mortas	C (x) NC () PA () NA ()		
Execução de Serviço	Coroamento	C (x) NC () PA () NA ()	Adubação de cobertura	C (x) NC () PA () NA ()		
8/12	Implantação de aceiros	C (x) NC () PA () NA ()	Placa de identificação	C () NC () PA (x) NA ()		

OBSERVAÇÕES

* O consórcio BDP realizou no presente mês, manutenção do plantio presente no sublote em questão. Onde foram executados tais procedimentos exigidos, conforme especificação técnica; foram realizados, controle de formigas cortadeiras e controle de exóticas existente no sublote em referência.


* Segue em anexo os registros fotográficos.

Responsáveis	Téc. Responsável	Eng. Responsável	Fiscalização - DAEE
Visto			
Nome		Bruno Dias	Luis Parussi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Página	1/1
			Data	12/05/2020
			Numeração	BDP-FR-AS-0071-R00
DADOS				
Nome do Registro:			Prog. Revegetação e Enriquecimento Florestal - Lote 13.13	
Local / Obra:		Barragem Duas Pontas	Data do Registro:	
			04/05/2023	
Resp. Registro:		Lande Junior Soares	Destinação do Registro:	
			Consórcio Supereeng - DAEE	
Descrição:			Visoria de monitoramento no plantio do sub lote em referência	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
Foto 01	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/05/2023)		Foto 02	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/05/2023)
				
Foto 03	Visão geral da área de plantio (registro fotográfico 04/05/2023)		Foto 04	Espécie em desenvolvimento (registro fotográfico 04/05/2023)
Foto 05			Foto 06	


 Visto Responsável pelo Registro

4. FICHA DE LIBERAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

	FICHA DE CONTROLE E LIBERAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO		Página	1/1						
			Data	12/05/2020						
			Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02						
NÚMERO DA FICHA		DATA DO REGISTRO	VALIDADE							
BDP-FR-AS-COD 00027-PAR-10.13		11.03.2023	Essa ficha tem validade de 15 dias consecutivos após a data de emissão							
ENGENHARIA	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA									
	Nº da ASV: Projeto Executivo:									
	LOCALIZAÇÃO									
	Parcela	30.13 Plano 4.0	Observação:							
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:										
		Data:	R/11/03/23.	Ass.: e Michael Rosenberger <i>Ken Red</i>						
TOPOGRAFIA	CONFERÊNCIA DA ÁREA									
	Faixa de Supressão de acordo com Projeto e Poligonal Licenciada		Observação:							
	Sim	Não								
	X									
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:										
		Data:	X/11/03/23.	Ass.: e Michael Rosenberger <i>Ken Red</i>						
SUPERVISÃO AMBIENTAL	HISTÓRIA DE SUPRESSÃO VEGETAL									
	Resgate de Geomorfologia		Afugentamento de Fauna							
	Sim	Não	Sim	Não						
	X		X							
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:										
		Data:		Ass.:						
EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO	EXECUÇÃO									
	Área (ha):	1,07	Quantidade de árvores de acordo com o DAP: 1.670							
	Volume de Lenha + Toras (M³) Estimado:	39,30 m³	<table border="1"> <tr> <td>5-DAP=15</td> <td>1.670</td> </tr> <tr> <td>15-DAP=30</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>30-DAP=30</td> <td>-</td> </tr> </table>		5-DAP=15	1.670	15-DAP=30	-	30-DAP=30	-
	5-DAP=15	1.670								
15-DAP=30	-									
30-DAP=30	-									
Local de Empilhamento:	No local									
PARALISAÇÃO?	DATA	ASS.	MOTIVO							
	HORA									
RETORNADA	DATA	ASS.								
	HORA									
A paralisação das atividades pode ser feita pelo(a) Supervisor(a) Gerenciamento do CARI e a retomada deve ter consentimento do parcelador										
APROVAÇÃO FINAL DO SERVIÇO	APROVAÇÃO									
	1º CONSÓRCIO - PRODUÇÃO	2º ENGENHARIA	3º SUPERVISÃO AMBIENTAL							
	Ass. e carimbo:	Ass. e carimbo:	Ass. e carimbo: <i>Ken</i>							



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página	1/2
Data	18/08/2019
Codificação	BDP-FR-AS-0036-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontes

BD006

Nome do Registro: Relatório Fotográfico

Responsável do Registro	Destinação do Registro
Altamir Pedro de Oliveira Neto	Inspeção / Verificação
Função: Médico Veterinário	Numeração: BDP-FR-AS-COD 00027 PAR 10 T3

Descrição / Objetivo

No dia 14/08/2019 foi realizado vistoria na área correspondente a parcela 10.13. Foram realizadas atividades de busca ativa em vegetação remanescente, copas e tronco. No local foram avistadas locais propícios para ninhos que indicam presença de animais que estejam nidificando de maneira inconspícua no local, tanto em período diurno como noturno. Além disso, nesta área podem se abrigar espécies provenientes das áreas já suprimidas anteriormente. Considerando estes fatos, as atividades de afastamento e resgate de fauna deverão ter continuidade durante a execução da supressão pela equipe responsável.

Neste local foram evidenciadas sementes e plântulas no resgate de germoplasma.

Veterinário Responsável	Biólogo Responsável
Dr. Altamir P. de Oliveira Neto Médico Veterinário 	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página 3/2
Data 18/08/2019
Codificação BDP-4R-AS-0035-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontes

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nome do Registro: Relatório Fotográfico Parcela 10-12



2.1 - Vista do canteiro das árvores



2.2 - Vista geral da área



2.3 - Espaço aberto para rônhas




2.4 - Baixo ângulo

Veterinário responsável

Dr. Atamir P. de Oliveira Neto
Médico Veterinário
CRM-VMS 19.311

Biólogo responsável

	FICHA DE CONTROLE E LIBERAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
NÚMERO DA FICHA BDP-FR-AS-(A)-00026-PA2-4B		DATA DO REGISTRO / /	
		VALIDADE Esta ficha tem validade de 15 dias consecutivos após a data de emissão	

ENGENHARIA	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		
	N° da ASV: Projeto Executivo:		
	LOCALIZAÇÃO		
	Parcela	48	Observação:
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:		Data:	Ass: <i>Michael Rosenberger</i>

TOPOGRAFIA	CONFERÊNCIA DA ÁREA		
	Folha de Supressão de acordo com Projeto e Poligonal Licenciada		Observação:
	Sim	Não	
	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:		Data:	Ass: <i>Luiz Kato</i>

SUPERVISÃO AMBIENTAL	VISITA DE SUPRESSÃO VEGETAL				
	Resgate de Germoplasma		Aferimento de Fauna		Observação:
	Sim	Não	Sim	Não	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:		Data:	Ass:		

EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO	EXECUÇÃO				
	Área (ha):	0,9		Quantidade de árvores de acordo com o DAP:	
	Volume de Lenha + Toras (M³) Estimado:	36,84 m³		2>DAP=10	89
	Local de Empilhamento:	Patio 04		10>DAP=20	17
				DAP=30	2
	PARALISAÇÃO?	DATA:	ASS:	MOTIVO:	
	HORA:				
RETOMADA	DATA:	ASS:			
	HORA:				

APROVAÇÃO FINAL DO SERVIÇO	APROVAÇÃO		
	1° CONSÓRCIO - PRODUÇÃO	2° ENGENHARIA	3° SUPERVISÃO AMBIENTAL
	Ass. e carimbo:	Ass. e carimbo:	Ass. e carimbo:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página	1/2
Data	16/03/2019
Codificação	BDP-FR-AS-0035-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontes

DADOS

Nome do Registro: Relatório Fotográfico

Responsável do Registro	Destinação do Registro
Altamir Pedro de Oliveira Neto	Inspeção / Verificação
Função: Médico Veterinário	Numeração: BDP-FR-AS-COD 00026 PAR 48

Descrição / Objetivo

No dia 07/02/2019 foi realizada vistoria na área correspondente a parcela 48. Foram realizadas atividades de busca ativa em vegetação remanescente, copas e trencos. No local foram avistados locais propícios para ninhos que indicam presença de animais que estejam nidificando de maneira inconspicua no local, tanto em período diurno como noturno. Além disso, nesta área podem se abrigar espécies provenientes das áreas já suprimidas anteriormente. Considerando estes fatos, as atividades de adensamento e resgate de fauna deverão ter continuidade durante a execução da supressão pela equipe responsável.

Neste local foram evidenciadas sementes e plântulas no resgate de gemoglasma.

Veterinário Responsável	Biólogo Responsável
<p>Dr. Altamir P. de Oliveira Neto Médico Veterinário CRV/RGS 19.311</p> 	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página 2/2
Data 18/08/2019
Codificação BDP-FR-AS-0036-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Postes

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nome do Registro: Relatório Fotográfico Parcela 4E



2.1- Vista do copa das árvores



2.2- vista geral da área



2.3- estrada para o rio




2.4- Estrada para

Veterinário Responsável

Dr. Altair P. de Oliveira Neto
Médico Veterinário
CRMV/MS 19.111

Biólogo Responsável

	FICHA DE CONTROLE E LIBERAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO	Página	1/1
		Data	12/05/2020
		Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
NÚMERO DA FICHA BDP-FR-AS-COD 000 25 - Mar-16		DATA DO REGISTRO / /	
		VALOR DE Esta ficha tem validade de 15 dias consecutivos após a data de emissão	

ENGENHARIA	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		
	N° da ASV: Projeto Executivo:		
	LOCALIZAÇÃO		
	Parcela	46	Observação:
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:		Data:	Ass.: Michael Rosenberger

TOPOGRAFIA	CONFERÊNCIA DA ÁREA		
	Fazer de Supressão de acordo com Projeto e Polígono Licenciado		Observação:
	Sim	Não	
	X		
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:		Data:	Ass.: Michael Rosenberger

SUPERVISÃO AMBIENTAL	VISITA DE SUPRESSÃO VEGETAL				
	Resgate de Gemófitos		Aumento de Fauna		Observação:
	Sim	Não	Sim	Não	
	X		X		
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:		Data:	Ass.: 2- Kato		

EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO	EXECUÇÃO					
	Área (ha): 0,6 ha		Quantidade de árvores de acordo com o DAP:			
	Volume de Limbo - Terc (M³) Estimado: 37,99m³		5-DAP-10	117		
	Local do Espalhamento: Patio 04		10-DAP-20	14		
		DAP-30	15			
PARALISAÇÃO?	DATA:		ASS:	MOTIVO:		
	HORA:					
RETOMADA	DATA:		ASS:			
	HORA:					

APROVAÇÃO FINAL DO SERVIÇO	APROVAÇÃO		
	1° CONSÓRCIO - PRODUÇÃO	2° ENGENHARIA	3° SUPERVISÃO AMBIENTAL
	Ass. e carimbo	Ass. e carimbo	Ass. e carimbo



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página	1/2
Data	15/08/2019
Codificação	BDP-FR-AS-0036-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontes

DADOS

Nome do Registro: Relatório Fotográfico

Responsável do Registro	Destinação do Registro
Altamir Pedro de Oliveira Neto	Inspeção / Verificação
Função: Médico Veterinário	Numeração: BDP-FR-AS-COD 00025 PAR 46

Descrição / Objetivo

No dia 07/02/2023 foi realizada vistoria na área correspondente a parcela 46. Foram realizadas atividades de busca ativa em vegetação remanescente, cascas e troncos. No local foram avistados locais propícios para ninhos que indicam presença de animais que estejam nidificando de maneira inconspicua no local, tanto em período diurno como noturno. Além disso, nesta área podem se abrigar espécies provenientes das áreas já suprimidas anteriormente. Considerando estes fatos, as atividades de afugentamento e resgate de fauna deverão ter continuidade durante a execução da supressão pela equipe responsável.

Neste local foram evidenciadas sementes e plântulas no resgate de germoplasma.

Veterinário Responsável	Biólogo Responsável
 Dr. Altamir P. de Oliveira Neto Médico Veterinário CRMV-MG 18.111	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página 2/2
Data 16/06/2019
Codificação BDP-FR-AS-0030-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontes

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nome do Registro: Relatório Fotográfico Farolá 40



2.1 - Vista do topo das levadas



2.2 - vista geral da área



2.3 - Barragem vista por dentro



2.4 - Barragem vista

Veterinário Responsável

Dr. Alanis P. de Oliveira Neto
Médico Veterinário
CRM/AMG 19.311

Biólogo Responsável



FICHA DE CONTROLE E LIBERAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

Página	1/1
Data	12/06/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02

NÚMERO DA FICHA


DATA DO REGISTRO


VALIDADE

BDP-FR-AS-0000028-Pre-28

11 '04' 2023

Essa ficha tem validade de 15 dias consecutivos após a data de emissão

ENGENHARIA	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		
	Nº de ASV: 2992/2020 Projeto Executivo:		
	LOCALIZAÇÃO		
	Parcela	28	Observação:
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:			Data: Ass:  Consórcio DAS-Cetenco Rodrigo Souza Engenheiro Civil

TOPOGRAFIA	CONFERÊNCIA DA ÁREA		
	Folha de Supressão de acordo com Projeto e Poligonal Licenciada		Observação:
	Sim	Não	
	X		
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:			Data: Ass:  Consórcio DAS-Cetenco Rodrigo Souza Engenheiro Civil

SUPERVISÃO AMBIENTAL	VISTORIA DE SUPRESSÃO VEGETAL		
	Resgate de Germoplasma		Observação:
	Sim	Não	
	X		
Afloramento de Fauna		Observação:	
Sim	Não		
X			
LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:			Data: Ass:  In mto

EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO	EXECUÇÃO		
	Área (ha): 0,92 ha		Quantidade de árvores de acordo com o DAP: 97
	Volume de Lenha + Tora (M³) Estimado: 23,04883		
	Local de Empilhamento: Local Entendimento 03		
	PARALISAÇÃO	DATA: HORA:	ASS: MOTIVO:
	RETOMADA	DATA: HORA:	ASS:
A paralisação das atividades pode ocorrer pela equipe de Operações, licenciamento ou DNDE e a retomada deverá ser autorizada pelo licenciador.			

APROVAÇÃO FINAL DO SERVIÇO	APROVAÇÃO		
	1º CONSÓRCIO - PRODUÇÃO	2º ENGENHARIA	3º SUPERVISÃO AMBIENTAL
	Ass. e carimbo:	Ass. e carimbo:	Ass. e carimbo:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

1/2

Data

16/08/2019

Codificação

BDP-FR-AS-0036-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontes

DADOS

Nome do Registro: Relatório Fotográfico

Responsável do Registro
Altamir Pedro de Oliveira Neto
Função: Médico Veterinário

Destinação do Registro
Inspeção / Verificação
Numeração: BDP-FR-AS-COD 00028 PAR 28

Descrição / Objetivo

No dia 11/04/2023 foi realizada vistoria na área correspondente a parcela 28. Foram realizadas atividades de busca ativa em vegetação remanescente, copas e tronco. No local foram avistados locais propícios para ninhos que indicam presença de animais que estejam nidificando de maneira inconspícua no local, tanto em período diurno como noturno. Além disso, nesta área podem se abrigar espécies provenientes das áreas já suprimidas anteriormente. Considerando estes fatos, as atividades de afastamento e resgate de fauna deverão ter continuidade durante a execução da supressão pela equipe responsável.

Neste local foram evidenciadas sementes e plântulas no resgate de gametófito.

Veterinário Responsável

Biólogo Responsável

Dr. Altamir P. de Oliveira Neto
Médico Veterinário
CRMV/MS 19.711



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página 2/2
Data 16/08/2019
Codificação BDP-FR-AS-0036-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontas

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nome do Registro: Relatório Fotográfico Parcela 28



2.1 - Vista do topo das áreas



2.2 - vista geral da area



2.3 - Visão através por árvores



2.4 - Visão através

Veterinário Responsável

Dr. Altair P. de Oliveira Neto
Médico Veterinário
CRMV-005 19.311

Biólogo Responsável



FICHA DE CONTROLE E LIBERAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

Página	1/1
Data	12/05/2020
Numeração	BDP-FR-AS-0065-R02
Essa ficha tem validade de 15 dias consecutivos após a data de emissão	

NÚMERO DA FICHA

DATA DO REGISTRO

VALIDADE

BDP-FR-AS-00029-PAVE-34 08/05/2023

ENGENHARIA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Nº da ASV 2092/2020
Projeto Executivo

LOCALIZAÇÃO

Parcela

34

Observação:

LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Data: X

Ass.: Consórcio OAS-Cetenco
Rodrigo Souza
Engenheiro Civil

TOPOGRAFIA

CONFERÊNCIA DA ÁREA

Faixa de Supressão de acordo com Projeto e
Polígono Licenciado

Sim

Não

X

Observação:

LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Data: X

Ass.: Consórcio OAS-Cetenco
Rodrigo Souza
Engenheiro Civil

SUPERVISÃO AMBIENTAL

HISTÓRIA DE SUPRESSÃO VEGETAL

Resgate de Gemoplasma

Sim

Não

X

Adequamento de Fauna

Sim

Não

X

Observação:

LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Data: 09/05/23

Ass.: Ina Pereira

EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO

EXECUÇÃO

Área (ha) 7,02 ha

Volume de Lenha + Toras (M³) Estimado 0,24

Local de Empilhamento:

Local enterramento 03

Quantidade de árvores de acordo com o DAP:

0<DAP<15	10
15<DAP<20	8
DAP>20	8

PARALISAÇÃO

DATA

ASS

MOTIVO

HORA

RETOmada

DATA

ASS

HORA

Comentários: Desativado pelo não atendimento da Supervisão. Consentimento do DAP e a retomada deve ter consentimento da paralisação

APROVAÇÃO

1º CONSÓRCIO / PRODUÇÃO

2º ENGENHARIA

3º SUPERVISÃO AMBIENTAL

Ass: e guarda:

Ass: e guarda:

Ass: e guarda:



RELATORIO FOTOGRAFICO

Página	1/2
Data	15/08/2019
Codificação	BDP-FR-AS-0036-R01

Criar Barragem Duas Pontes

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

DADOS

Nome do Registro: Relatório Fotográfico

Responsável do Registro	Destinação do Registro
Altamir Pedro de Oliveira Neto	Inspeção / Verificação
Função: Médico Veterinário	Numeração: BDP-FR-AS-CDD 00030 PAR 39

Descrição / Objetivo

No dia 08/05/2023 foi realizada vistoria na área correspondente a parcela 39. Foram realizadas atividades de busca ativa em vegetação remanescente, copas e tronco. No local foram avistados locais propícios para ninhos que indiquem presença de animais que estejam nidificando de maneira inconspicua no local, tanto em período diurno como noturno. Além disso, nesta área podem se abrigar espécies provenientes das áreas já suprimidas anteriormente. Considerando estes fatos, as atividades de afastamento e resgate de fauna deverão ter continuidade durante a execução da supressão pela equipe responsável.

Neste local foram evidenciadas sementes e plântulas no resgate de germoplasma:

Veterinário Responsável	Biólogo Responsável
<p>Dr. Altamir P. de Oliveira Neto Médico Veterinário CRMV-MS 19.314</p> 	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Folha: 3/3
Data: 16/08/2019
Codificação: BDP-FR-AS-0036-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obj: Barragem Duas Pontes

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nome do Registro: Registro Fotográfico Parcela 34



2.1 - Vista do céu das árvores



2.2 - vista geral da área



2.3 - Vista área por dentro



2.4 - Auto 2019

Veterinário Responsável:

Dr. Alamy P. de Oliveira Neto
Médico Veterinário
CRMV-MG 19.311

Biólogo Responsável:



FICHA DE CONTROLE E LIBERAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

Página: 1/1
 Data: 12/05/2020
 Numeração: BDP-FR-AS-0016-R02

NÚMERO DA FICHA: **BDP-FR-AS-0016-R02 00030 PAR-39** DATA DO REGISTRO: **08/05/2023** VALIDADE: **Essa ficha tem validade de 15 dias consecutivos após a data de emissão**

ENGENHARIA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
 Nº da ASV: **2992/2020**
 Projeto Executivo:

LOCALIZAÇÃO

Parcela	39	Observação:
---------	-----------	-------------

LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Data: **8** Ass.: **Consórcio OAS-Cetenco**
Rodrigo Souza
 Engenheiro Civil

TOPOGRAFIA

CONFERÊNCIA DA ARCA

Folha de Supressão de acordo com Projeto e Polígono Licenciada		Observação:
Sim	Não	

LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Data: **8** Ass.: **Consórcio OAS-Cetenco**
Rodrigo Souza
 Engenheiro Civil

SUPERVISÃO AMBIENTAL

VISTORIA DE SUPRESSÃO VEGETAL

Resgate de Germoplasma		Aligernamento da Fozna		Observação:
Sim	Não	Sim	Não	

LIBERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Data: **09/05/23** Ass.: **Unifundo**

EXECUÇÃO

Área (ha): **13,55** Quantidade de árvores de acordo com o DAP: **17**

Volume de Lenha + Toras (M³) Estimado: **0,50**

8 > DAP > 18	17
18 > DAP > 30	0
DAP > 30	0

Local de Empilhamento: **Local preliminar 03**

PARALISAÇÃO?	DATA	ASS:	MOTIVO:
	HORA		
RETORNADA	DATA	ASS:	
	HORA		

A publicação dos atestados pode ser feita pelo sistema de Supressão, Gerenciamento de DAP e o relatório deve ser encaminhado às partes.

APROVAÇÃO

1º CONSÓRCIO - PRODUÇÃO Ass. e carimbo:	2º ENGENHARIA Ass. e carimbo:	3º SUPERVISÃO AMBIENTAL Ass. e carimbo:
--	----------------------------------	--

em conformidade com o serviço



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página 2/2
Data 16/08/2019
Codificação BDP-FR-AS-0036-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontes

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nome do Registro: Relatório Fotográfico Parcela 26



2.1 - Vista da copa das árvores



2.2 - vista geral da área



2.3 - Busca ativa por aves



2.4 - Busca ativa

Veterinário Responsável

Dr. Altamir P. de Oliveira Neto
Médico Veterinário
CRM-4476 19.311

Biólogo Responsável



RELATORIO FOTOGRÁFICO

Página	1/2
Data	16/08/2018
Codificação	BDP-FR-AS-0036-R01

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

Obra: Barragem Duas Pontes

CAD08

Nome do Registro: Relatório Fotográfico

Responsável do Registro	Destinação do Registro
Altamir Pedro de Oliveira Neto	Inspeção / Verificação
Função: Médico Veterinário	Numeração: BDP-FR-AS-COD-00030 PAR 38

Descrição / Objetivo

No dia 08/05/2023 foi realizada vistoria na área correspondente a parcela 39. Foram realizadas atividades de busca ativa em vegetação remanescente, copas e troncos. No local foram avistados locais propícios para ninhos que indiquem presença de animais que estejam nidificando de maneira inconspícua no local, tanto em período diurno como noturno. Além disso, nesta área podem se abrigar espécies provenientes das áreas já suprimidas anteriormente. Considerando estes fatos, as atividades de afastamento e resgate de fauna deverão ter continuidade durante a execução da supressão pela equipe responsável.

Neste local foram evidenciadas sementes e plântulas no resgate de germoplasma.

Veterinário Responsável	Biólogo Responsável
Dr. Altamir P. de Oliveira Neto Médico Veterinário CRM 245.48/11 	

5. VEX

SUPERVISÃO DAS OBRAS DAS BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES

RELATÓRIO DE VISITA EXTERNA

1703-02-AS-VEX-0017-R00

***Acompanhamento de vistoria a áreas de plantio
Ministério Público Estadual | GAEMA***

13 de abril de 2023

SUMÁRIO

1.	RESUMO EXECUTIVO	4
2.	OBJETIVO	5
3.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	6
4.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	7

FOTOS

Foto 1: Acompanhamento de vistoria - BDP Data: 13/04/2023	7
Foto 2: Acompanhamento de vistoria - BDP Data: 13/04/2023	7
Foto 3: Acompanhamento de vistoria - BDP Data: 13/04/2023	7
Foto 4: Acompanhamento de vistoria - BDP Data: 13/04/2023	8

1. RESUMO EXECUTIVO

O presente documento relata o acompanhamento da vistoria dos representantes do Ministério Público Estadual | GAEMA, Promotoria de Justiça, realizada pela Eng. Florestal Flaviana Souza às obras da futura Barragem Duas Pontes.

2. OBJETIVO

O objetivo da visita foi de vistoriar as áreas de plantio 3.22, 10.10, 11,2 e 13.4 da Barragem Duas Pontes e sanar dúvidas.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A visita se iniciou na manhã do dia 13 de abril de 2023. Estavam presentes o Coordenador dos Programas Ambientais Henrique Fogaça, o Gerente de SMS Denis Dorighello Tomás do CBDP, Eng. Vinicius Blankenburg Cipriano do CSB, e Eng. Florestal Flaviana Souza do Ministério Público.

Foram vistoriados os seguintes lotes de plantio: 3.22, 10.10 ,11.2 e 13.4 e as dúvidas foram respondidas no local.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Acompanhamento de vistoria - BDP Data: 13/04/2023



Foto 2: Acompanhamento de vistoria - BDP Data: 13/04/2023



Foto 3: Acompanhamento de vistoria - BDP Data: 13/04/2023
















Foto 4: Acompanhamento de vistoria - BDP Data: 13/04/2023

6. RONDAS AMBIENTAIS

	BARRAGENS			
		PEDREIRA	X	
RONDA SOCIOAMBIENTAL				Nº 1703-02-AS-RSA-0243-R00
				DATA DE EMISSÃO 14/02/2023
ORIGEM	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA		<input type="checkbox"/> EXTERNA	
EVIDÊNCIA(S)	LOCALIZAÇÃO		SITUAÇÃO ENCONTRADA	
	Usina de Concreto		Evidenciado bate lastro saturado com efluente industrial escoando em local inapropriado. Em desacordo com o DECRETO Nº 8.468/76 ART 17 e 18; e PBA: 7.5 SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS EFLUENTES SANITÁRIOS E INDUSTRIAIS.	
	Margem Direita		Evidenciado sistema drenagem provisório com ausência de manutenção. De acordo com o PBA - item V: Será necessário implementar dispositivos de proteção dos cursos d'água passíveis de serem diretamente afetados pelas obras.	
	Duas Pontes		Evidenciado bebedouros do CBP com ausência de atualização no controle de limpeza. De acordo com o PBA Os laudos de qualidade da água deverão estar disponíveis nos bebedouros, bem como os registros de higienização dos mesmos.	
			APROVADO POR: Mariana Bittu	DATA: 14/02/2023
VISTO TECNICO	Luis Ricardo Perussi		VISTO COORDENADOR	Mariana Bittu

	BARRAGENS			
		PEDREIRA	X	
RONDA SOCIOAMBIENTAL				Nº 1703-02-AS-RSA-0244-R00
				DATA DE EMISSÃO 23/02/2023
ORIGEM	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA		<input type="checkbox"/> EXTERNA	
EVIDÊNCIA(S)	LOCALIZAÇÃO		SITUAÇÃO ENCONTRADA	
 	Ribeirão Pantaleão		Evidenciado processos erosivos na passagem molhada do Ribeirão Pantaleão. De acordo com o PBA - item V: Será necessário implementar dispositivos de proteção dos cursos d'água passíveis de serem diretamente afetados pelas obras.	
 	Margem Esquerda, berma do talude a direita		Evidenciado solo com mancha de óleo próximo ao gerador CGC 1205. Em desacordo com a ABNT NBR 10.004/ 9.605.	
			APROVADO POR: Hugo Mendes	DATA: 23/02/2023
VISTO TECNICO	Luis Ricardo Perussi	VISTO COORDENADOR	Hugo Mendes	

	BARRAGENS			
	PEDREIRA	X	DUAS PONTES	
RONDA SOCIOAMBIENTAL				Nº 1703-02-AS-RSA-0245-R00
				DATA DE EMISSÃO 07/03/2023
ORIGEM	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA		<input type="checkbox"/> EXTERNA	
EVIDÊNCIA(S)	LOCALIZAÇÃO		SITUAÇÃO ENCONTRADA	
	Canteiro Industrial		Evidenciado armazenamento de tambores de contaminado em inadequado. De acordo com o PBA Requisitos mínimos para o armazenamento temporário com o acesso restrito e Base impermeabilizada.	
	Estação Meteorológica		Evidenciado ausência de limpeza da vegetação.	
	Sismológico		Evidenciado ausência de limpeza da vegetação.	
	Bacia de dissipação		Evidenciado ausência de limpeza e organização em desacordo ao CONAMA 307.	
	Canteiro Industrial		Evidenciado ausência de limpeza e organização em desacordo ao CONAMA 307.	
			APROVADO POR: Hugo Mendes	DATA: 07/03/2023
VISTO TECNICO	Luis Ricardo Perussi	VISTO COORDENADOR	Hugo Mendes	

	BARRAGENS			
	PEDREIRA	X	DUAS PONTES	
RONDA SOCIOAMBIENTAL				Nº 1703-02-AS-RSA-0246-R00 DATA DE EMISSÃO 25/04/2023
ORIGEM	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA		<input type="checkbox"/> EXTERNA	
EVIDÊNCIA(S)	LOCALIZAÇÃO		SITUAÇÃO ENCONTRADA	
	Pátios de Madeiras		Evidenciado ausência de manutenção no aceiro e a roçagem da vegetação. de acordo com o PBA O material lenhoso a ser gerado pelo corte da vegetação será estocado em pilhas de baixa altura com controle de fontes de ignição.	
	Passagem Molhada - Ribeirão Pantaleão		Evidenciado sistema drenagem provisório saturado. De acordo com o PBA - item V: Será necessário implementar dispositivos de proteção dos cursos d'água passíveis de serem diretamente afetados pelas obras.	
	Canteiro Industrial		Evidenciado ausência de limpeza e organização em desacordo ao CONAMA 307.	
	Canteiro Industrial		Evidenciado ausência de limpeza e organização em desacordo ao CONAMA 307.	
			APROVADO POR: Vinicius Cipriano	
			DATA: 25/04/2023	
VISTO TECNICO	Luis Ricardo Perussi	VISTO COORDENADOR	Vinicius Cipriano	

	BARRAGENS			
	PEDREIRA	X	DUAS PONTES	
RONDA SOCIOAMBIENTAL				Nº 1703-02-AS-RSA-0247-R00
				DATA DE EMISSÃO 18/05/2023
ORIGEM	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA		<input type="checkbox"/> EXTERNA	
EVIDÊNCIA(S)	LOCALIZAÇÃO		SITUAÇÃO ENCONTRADA	
	Eixo Barragem Margem Esquerda		Evidenciado processo erosivos no caminho de água do bombeamento De acordo com o PBA - item V: Será necessário implementar dispositivos de proteção dos cursos d'água passíveis de serem diretamente afetados pelas obras.	
	Bota Espera Margem Direita		Evidenciado sistema drenagem provisório saturado. De acordo com o PBA - item V: Será necessário implementar dispositivos de proteção dos cursos d'água passíveis de serem diretamente afetados pelas obras.	
	Canteiro Industrial		Evidenciado ausência de limpeza e organização em desacordo ao CONAMA 307	
	Canteiro Industrial		Evidenciado armazenamento de resíduos contaminados fora da baía em desacordo ao CONAMA 307.	
			APROVADO POR: Vinicius Cipriano	DATA: 18/05/2023
VISTO TECNICO	Luis Ricardo Perussi		VISTO COORDENADOR	Vinicius Cipriano

7. INCA - INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL



PROJETO BARRAGEM DUAS PONTES



TÍTULO:

GRD - GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

Nº

1703-02-QL-GRD-0105-R00

Data:	21/03/2023			
De:	Hugo Mendes - Consórcio Supereng Barragens	Fone:		E-mail: hugo.mendes@csbarragens.com.br
Para:	Henrique Fogaca - CONSÓRCIO BP - KPE/CETENCO	Fone:		E-mail: henrique.fogaca@consorciobarragens.com.br

Cópias da GRD para: henrique.fogaca@consorciobarragens.com.br; denis.tomas@cetenco.com.br; george.trindade@csbarragens.com.br; hugo.mendes@csbarragens.com.br; ednel.bacelar@csbarragens.com.br; luis.perussi@csbarragens.com.br

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS


Item	Número do Documento	Título	Qtde	Meio	Finalidade
1	1703-02-AS-INC-0058-R00	INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA	1	P E	PI

Obs: **DEVOLVER VIA ASSINADA** Hugo Mendes
Assinatura remetente: 
Eng. Ambiental

Documentos acima recebidos:

Data: _____ Nome: _____

MEIO		FINALIDADE			
P	PAPEL	PR	Preliminar	CO	Para Construção
		PA	Para Aprovação	CD	Cancelado
		PC	Para Compra	AB	As Built ("Como Construído")
E	ELETRÔNICO	PD	Para Detalhamento	PV	Para Revisão
		PI	Para Informação	CE	Certificado

RECEBIDO PARA ANÁLISE
Data: 22/03/23
Hora: 08:25

Msto



BARRAGENS

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

TÍTULO

INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA

Nº

1703-02-AS-INC-0058-R00

NOME SUPERVISOR

Hugo Leonardo

DATA DE EMISSÃO

21/03/2023

LOCAL

Barragem Duas Pontas - Programa de Monitoramento de Controle da Fauna

ESTACA

11A

MEDO	CONDICIONANTE	PROGRAMA ASSOCIADO	DESCRIÇÃO	REQUISITO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO			LOCAL OCORRÊNCIA	RECOMENDAÇÕES	PRAZO ATENDIMENTO
					BAIXO	MÉDIO	ALTO			
Biótico	3.35 e 3.32	PMCF - Programa de Monitoramento e Controle de Fauna	Paralisação da Campanhas de Monitoramento e Controle de Fauna, programada para 02/2023 a 03/2023.	PBA Licença de Instalação			X	Barragem Duas Pontas	Dar continuidade as Campanhas e Atender a condicionante da Licença de Instalação do Empreendimento na íntegra.	21/03/23

Rubrica Supervisor:

~~Hugo Mendes~~
Consórcio Supereng
Eng. Ambiental

Rubrica Consórcio Construtor: _____

ELABORADO POR: HUGO LEONARDO

APROVADO POR: HUGO MENDES

Hugo Mendes
Consórcio Supereng
Eng. Ambiental

DATA: 21/03/2023

RECEBIDO PARA ANÁLISE

Data: 22/03/23

Hora: 8:25

Visto



PROJETO BARRAGEM DUAS PONTES



TÍTULO

GRD - GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

Nº

1703-02-QL-GRD-0107-R00

Data:	27/04/2023		
De:	Vinicius Cipriano - Consórcio Supereng Barragens	Fone:	
		E-mail:	vinicius.cipriano@csbarragens.com.br
Para:	Henrique Fogaça - CONSÓRCIO BDP - KPE/CETENCO	Fone:	
		E-mail:	henrique.fogaca@consorcioarragens.com.br

Cópias da GRD para: anagraziela.bagatin@csbarragens.com.br; vagner.teixeira@csbarragens.com.br; george.trindade@csbarragens.com.br; ednei.bacelar@csbarragens.com.br; vinicius.cipriano@csbarragens.com.br; denis.tomas@cetenco.com.br; luis.perussi@csbarragens.com.br; henrique.fogaca@consorcioarragens.com.br

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS

Item	Número do Documento	Título	Qtde	Melo	Finalidade
1	1703-02-AS-INC-0059-R00	Informe de Não-conformidade Ambiental (INCA)	1	P E	PI
1	1703-02-AS-INC-0060-R00	Informe de Não-conformidade Ambiental (INCA)	1	P E	PI

Obs: **DEVOLVER VIA ASSINADA**

Assinatura remetente:	Documentos acima recebidos:
	Data: Nome:

MEIO		FINALIDADE			
P	PAPEL	PR	Preliminar	CO	Para Construção
		PA	Para Aprovação	CD	Cancelado
		PC	Para Compra	AB	As Built ("Como Construído")
E	ELETRÔNICO	PD	Para Detalhamento	PV	Para Revisão
		PI	Para Informação	CE	Certificado

RECEBIDO PARA ANÁLISE
 Data: 28/04/23
 Hora: 14:18
 Visto
 Consórcio KPE-Cetenco
 Keta Humoehinski



BARRAGENS

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

1710-0243-810-0039-003

DATA DE EMISSÃO

27/04/2023

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA

NOME SUPERVISOR

Lilian Reis

LOCAL

N/A

ESTACA

MÉDIO	CONDESNANTE	PROGRAMA ASSOCIADO	DESCRIÇÃO	REQUISITO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO			LOCAL OCORRÊNCIA	RECOMENDAÇÃO	PRAZO ATENDIMENTO
					Baixo	MÉDIO	ALTO			
SOCIO	ITEM 1.3 e 2.27	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL	Fechamento de Centro de Comunicação e Interação Social da Barragem de Duas Pontes sem prévio aviso ao DAEE.				X	CCS Amparo	De acordo com a FEA, a implementação do Centro de Comunicação Social, que terá papel importante para a divulgação das atividades do Programa de Comunicação Social, bem como, das atividades e obras do objeto e serviço de natureza de caráter social e Agente Social e Funcionário em trabalho e das atividades de o empresa relacionadas, pelo descumprimento do Programa. O CCSP será criado em período de 30 dias após a assinatura do contrato de fornecimento de serviços de comunicação social.	05/04/2023

EVIDÊNCIAS

ELABORADO POR: Lilian Reis

APROVADO POR: VINÍCIUS CIPRIANI

RUBRICA SUPERVISOR:

RUBRICA COORDENADOR:

DATA:

27/04/2023

VINÍCIUS CIPRIANI
Gerente Supervisório
Polo Amparo

RECEBIDO PARA ANÁLISE

Data: 26/04/23

Hora: 14:18

Consórcio KPE-Catena
Keila Humaehinski

**BARRAGENS**

PEDREIRA

X

DUAS PONTES

TÍTULO

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - RICA

1723-83-AS-INC-0028-R00

DATA DE EMISSÃO

27/04/2023

NOME SUPERVISOR

VINICIUS CIPRIANO

LOCAL

BARRAGEM DUAS PONTES

ESTACA

MÉDIO

CONDICIONANTE

PROGRAMA ASSOCIADO

DESCRIÇÃO

REQUISITO LEGAL

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

BAIXO

MÉDIO

ALTO

LOCAL OCORRÊNCIA

RECOMENDAÇÕES

PRAZO ATENDIMENTO

PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS COM CONTRATO AINDA EM VIGÊNCIA.

Licença de Instalação - Passarelas Monitor.

X

BARRAGEM DUAS PONTES

Necessidade de continuidade das atividades ambientais.

03/05/2023

EVIDÊNCIAS

ELABORADO POR: LILIAN ROSE

VINICIUS CIPRIANO

APROVADO POR: VINICIUS CIPRIANO

RUBRICA SUPERVISOR:

RUBRICA COORDENADOR:

DATA:

27/04/2023

VINICIUS CIPRIANO

Gerente Supereng

Novo Hamburgo

RECEBIDO PARA ANÁLISE

Data: 28/04/23

Hora: 14:23

Visão Comércio KPE-Cetenco

Keila Humochinski



PROJETO BARRAGEM DUAS PONTES

Consórcio **SUPERENG**
Barragens

TÍTULO

GRD - GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

Nº

1703-02-QL-GRD-0109-R00

Data:	09/05/2023			
De:	Vinicius Cipriano - Consórcio Supereng Barragens	Fone:		E-mail: vinicius.cipriano@csbarragens.com.br
Para:	Henrique Fogaça - CONSÓRCIO BDP - KPE/CETENCO	Fone:		E-mail: henrique.fogaça@consorcioabarragens.com.br

Cópias da GRD para: anagraziela.bagalini@csbarragens.com.br; vagner.teixeira@csbarragens.com.br; george.trindade@csbarragens.com.br; ednei.bacelar@csbarragens.com.br; vinicius.cipriano@csbarragens.com.br; denis.tomas@cetenco.com.br; luis.perussi@csbarragens.com.br; henrique.fogaça@consorcioabarragens.com.br; keila.humoehinski@consorcioabarragens.com.br;

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS

Item	Número do Documento	Título	Qtde	Melo	Finalidade
1	1703-02-AS-INC-0061-R00	Informe de Não-conformidade Ambiental (INCA)	1	P E	PI

Obs: **DEVOLVER VIA ASSINADA**

Assinatura remetente:

Documentos acima recebidos:

Data:

Nome:

MEIO		FINALIDADE			
P	PAPEL	PR	Preliminar	CO	Para Construção
		PA	Para Aprovação	CD	Cancelado
		PC	Para Compra	AB	As Built ("Como Construído")
E	ELETRÔNICO	PD	Para Detalhamento	PV	Para Revisão
		PI	Para Informação	CE	Certificado

RECEBIDO PARA ANÁLISE

Data: 23 / 05 / 23

Hora: 08 59

Visto

Consórcio KPE-Cetenco
Keila Humoehinski



BARRAGENS

Control SUPERENG
Barragens

FEDERA

X

DUAS PONTES

TÍTULO

INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA

170-03-03-00-001-000

NOME SUPERVISOR

Lilian Reis

0000000

LOCAL

N/A

ESTACA

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

BAIXO MEDIO ALTO

LOCAL OCORRÊNCIA

RECOMENDAÇÕES

PRAZO ATENDIMENTO

MED

CONDICIONANTE

PROGRAMA ASSOCIADO

DIREÇÃO

REQUISITO LEGAL

X

C010 Amparo

ATIVIDADES COM A COMUNIDADE;
FALCOT PASSARILHO PÓS DE DRENAÇÃO CURSOS DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES (Treinamento teórico/prático em parceria), ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO;

12/05/2023

Não cumprimento das atividades pertinentes ao Programa

PBAJ LI/PT

EVIDÊNCIAS

ELABORADO POR: Lilian Reis

APROVADO POR: YNGOZIUS CIPRIANO

DATA:

09/05/2023

RÚBRICA SUPERVISOR:

RÚBRICA COORDENADOR:

YNGOZIUS CIPRIANO
Coordenador Técnico
Barragens

RECEBIDO PARA ANÁLISE

Data: 11/05/23

Hora: 06:59

Consórcio KPE-Cerenco
Vista Kella Humoehinski



PROJETO BARRAGEM DUAS PONTES



TITULO

GRD - GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

Nº

1703-02-QL-GRD-0110-R00

Data:	11/05/2023			
De:	Vinicius Cipriano - Consórcio Supereng Barragens	Fone:		E-mail: vinicius.cipriano@csbarragens.com.br
Para:	Henrique Fogaça - CONSÓRCIO BDP - KPE/CETENCO	Fone:		E-mail: henrique.fogaca@consorciobarragens.com.br

Copias da GRD para: anagraziela.bagatin@csbarragens.com.br; vagner.teixeira@csbarragens.com.br; george.trindade@csbarragens.com.br; ednei.bacelar@csbarragens.com.br; vinicius.cipriano@csbarragens.com.br; denis.tomas@cetenco.com.br; luis.perussi@csbarragens.com.br; henrique.fogaca@consorciobarragens.com.br; keila.humoehinski@consorciobarragens.com.br;

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS

Item	Número do Documento	Título	Qtde	Meio	Finalidade
1	1703-02-AS-INC-0062-R00	Informe de Não-conformidade Ambiental (INCA)	1	P E	PI
1	1703-02-AS-INC-0063-R00		1	P E	PI
1	1703-02-AS-INC-0064-R00		1	P E	PI
1	1703-02-AS-INC-0065-R00		1	P E	PI
1	1703-02-AS-INC-0066-R00		1	P E	PI

Obs: DEVOLVER VIA ASSINADA


Assinatura remetente:

Documentos acima recebidos:

Data:



Nome:

MEIO		FINALIDADE			
P	PAPEL	PR	Preliminar	CO	Para Construção
		PA	Para Aprovação	CD	Cancelado
		PC	Para Compra	AB	As Built ("Como Construído")
E	ELETRÔNICO	PD	Para Detalhamento	PV	Para Revisão
		PI	Para Informação	CE	Certificado



	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens							
	PEDREIRA	x	DUAS PONTES								
TÍTULO				Nº							
INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA				1703-02-AS-INC-0062-R00							
NOME SUPERVISOR				DATA DE EMISSÃO							
Luis Ricardo Perussi				11/05/2023							
LOCAL			ESTACA								
Barragem Duas Pontes			NA								
MEIO	CONDICIONANTE	PROGRAMA ASSOCIADO	DESCRIÇÃO	REQUISITO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO			LOCAL OCORRENCIA	RECOMENDAÇÕES	PRAZO ATENDIMENTO	
					BAIXO	MÉDIO	ALTO				
Físico	2.43	Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos	Não realização da 21ª campanha de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos e não entrega dos resultados da 20ª campanha.	PBA - Licença de instalação			x	Barragem Duas Pontes	Atender a condicionante da licença de instalação	15/05/2023	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3					
Rubrica Supervisor: Luis Ricardo Perussi				Rubrica Consórcio Construtor: _____							
ELABORADO POR: Luis Ricardo Perussi				APROVADO POR: Vinicius Cipriano			DATA: 11/05/2023				




VINICIUS CIPRIANO
SUPERVISOR


	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens						
		PEDREIRA	x	DUAS PONTES						
TÍTULO				Nº						
INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA				1703-02-AS-INC-0063-R00						
NOME SUPERVISOR				DATA DE EMISSÃO						
Luis Ricardo Perussi				11/05/2023						
LOCAL			ESTACA							
Barragem Duas Pontes			NA							
MEIO	CONDICIONANTE	PROGRAMA ASSOCIADO	DESCRIÇÃO	REQUISITO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO			LOCAL OCORRENCIA	RECOMENDAÇÕES	PRAZO ATENDIMENTO
					BAIXO	MÉDIO	ALTO			
Biotico	2.46	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICO-SANITÁRIO	Não entrega dos resultados da 8ª campanha de monitoramento de invertebrados de interesse médico sanitário realizada em janeiro/23.	PBA - Licença de instalação			x	Barragem Duas Pontes	Atender a condicionante da licença de instalação	15/05/2023
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3				
Rubrica Supervisor: Luis Ricardo Perussi				Rubrica Consórcio Construtor: _____						
ELABORADO POR: Luis Ricardo Perussi				APROVADO POR: Vinicius Cipriano 		DATA: 11/05/2023				

VINICIUS CIPRIANO
Gerente Super ENG
Mec Ambiental

	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens						
		PEDREIRA	x	DUAS PONTES						
TÍTULO				Nº						
INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA				1703-02-AS-INC-0064-R00						
NOME SUPERVISOR				DATA DE EMISSÃO						
Luis Ricardo Perussi				11/05/2023						
LOCAL			ESTACA							
Barragem Duas Pontes			NA							
MEIO	CONDICIONANTE	PROGRAMA ASSOCIADO	DESCRIÇÃO	REQUISITO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO			LOCAL OCORRENCIA	RECOMENDAÇÕES	PRAZO ATENDIMENTO
					BAIXO	MÉDIO	ALTO			
Biotico	2.46	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA	Não entrega dos resultados da 9ª campanha de monitoramento de biota aquática realizada em fevereiro/23.	PBA - Licença de instalação			x	Barragem Duas Pontes	Atender a condicionante da licença de instalação	15/05/2023
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3				
Rubrica Supervisor: Luis Ricardo Perussi				Rubrica Consórcio Construtor: _____						
ELABORADO POR: Luis Ricardo Perussi				APROVADO POR: Vinicius Cipriano 			DATA: 11/05/2023			

	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens							
		PEDREIRA	X	DUAS PONTES							
TÍTULO				Nº							
INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA				1703-02-AS-INC-0065-R00							
NOME SUPERVISOR				DATA DE EMISSÃO							
Luis Ricardo Perussi				11/05/2023							
LOCAL			ESTACA								
Barragem Duas Pontes			NA								
MEIO	CONDICIONANTE	PROGRAMA ASSOCIADO	DESCRIÇÃO	REQUISITO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO			LOCAL OCORRÊNCIA	RECOMENDAÇÕES	PRAZO ATENDIMENTO	
					BAIXO	MÉDIO	ALTO				
Biotico	3.2	Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna - IBAMA	Não entrega dos resultados da 6ª realizada em janeiro/23 do Subprograma de ações para conservação de espécies do PANS, Manejo para Javali, MANEJO PARA ESPÉCIEIS DOMÉSTICAS E SILVESTRES EXÓTICA, CARNÍVOROS, Espécies ameaçadas de extinção e de interesse para conservação e a 4ª campanha de Monitoramento de quirópteros.	PBA - Licença de instalação			x	Barragem Duas Pontes	Atender a condicionante da licença de instalação	15/05/2023	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3					
Rubrica Supervisor: Luis Ricardo Perussi				Rubrica Consórcio Construtor: _____							
ELABORADO POR: Luis Ricardo Perussi				APROVADO POR: Vinicius Cipriano			DATA: 11/05/2023				


 VINICIUS CIPRIANO
 Consórcio Super Eng
 São Paulo

	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens							
		PEDREIRA	x	DUAS PONTES							
TÍTULO				Nº							
INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA				1703-02-AS-INC-0066-R00							
NOME SUPERVISOR				DATA DE EMISSÃO							
Luis Ricardo Perussi				11/05/2023							
LOCAL			ESTACA								
Barragem Duas Pontes			NA								
MEIO	CONDICIONANTE	PROGRAMA ASSOCIADO	DESCRIÇÃO	REQUISITO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO			LOCAL OCORRENCIA	RECOMENDAÇÕES	PRAZO ATENDIMENTO	
					BAIXO	MÉDIO	ALTO				
Físico	2.47	Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas	Não entrega dos resultados da 4ª campanha de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas realizada em fevereiro/23.	PBA - Licença de instalação			x	Barragem Duas Pontes	Atender a condicionante da licença de instalação	15/05/2023	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3					
Rubrica Supervisor: Luis Ricardo Perussi				Rubrica Consórcio Construtor: _____							
ELABORADO POR: Luis Ricardo Perussi				APROVADO POR: Vinicius Cipriano			DATA: 11/05/2023				


 Vinicius Cipriano
 Consórcio Supereng
 Barragens



PROJETO BARRAGEM DUAS PONTES



TITULO

GRD - GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

Nº

1703-02-QL-GRD-0112-R00

Data:	18/05/2023			
De:	Vinicius Cipriano - Consórcio Supereng Barragens	Fone:		E-mail: vinicius.cipriano@csbarragens.com.br
Para:	Henrique Fogaça - CONSÓRCIO BDP - KPE/CETENCO	Fone:		E-mail: henrique.fogaca@consorciobarragens.com.br

Copias da GRD para: anagraziela.bagatin@csbarragens.com.br; vagner.teixeira@csbarragens.com.br; george.trindade@csbarragens.com.br; ednei.bacelar@csbarragens.com.br; vinicius.cipriano@csbarragens.com.br; denis.tomas@cetenco.com.br; luis.perussi@csbarragens.com.br; henrique.fogaca@consorciobarragens.com.br; keila.humoehinski@consorciobarragens.com.br;

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS

Item	Número do Documento	Título	Qtde	Meio	Finalidade
1	1703-02-AS-INC-0067-R00	Informe de Não-conformidade Ambiental (INCA)	1	P E	PI

Obs: DEVOLVER VIA ASSINADA

Assinatura remetente:	Documentos acima recebidos:	
	Data:	Nome:

MEIO		FINALIDADE			
		P	PAPEL	PR	Preliminar
PA	Para Aprovação			CD	Cancelado
PC	Para Compra			AB	As Built ("Como Construído")
E	ELETRÔNICO	PD	Para Detalhamento	PV	Para Revisão
		PI	Para Informação	CE	Certificado

		BARRAGENS			 Construtora SUPERENG Barragens					
TÍTULO:		PEDREIRA	X	DUAS PONTES	Nº: 1723-01-00-INC-0007-000 DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023					
NOME SUPERVISOR		Luiz Ricardo Perussi			INFORME DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - INCA					
LOCAL		Parcelas 28, 34, 46, 47 e 48			ESTACA	NA				
MESO	CONDICIONANTE	PROGRAMA ASSOCIADO	DESCRIÇÃO	REQUISITO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO			LOCAL OCORRÊNCIA	RECOMENDAÇÕES	PRAZO ATENDIMENTO
					Baixo	MÉDIO	ALTO			
Bacia	MA	Programa de Supressão Vegetal	Evidenciado ausência de destinação dos tocos para as pilhas e madeiras. Assunto já havia sido tratado e informado de que a atividade de supressão estará condicionada com o material vegetal nos devidos pilhas.	PBA		X		Parcelas 28, 34, 46, 47 e 48	De acordo com o PBA Deverá ser observado que o material quando estocado, não poderá construir acessos e demais áreas no entorno do local onde os serviços estão sendo executados. A estocagem de material deverá obedecer aos locais previamente definidos em projeto no pela Fiscalização e homologado pelo órgão ambiental.	23/05/2023
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3						
Rubrica Supervisor: Luiz Ricardo Perussi				Rubrica Construtor:						
CLASSIFICAÇÃO PBA: Luiz Ricardo Perussi				APROVADO POR:			DATA: 18/05/2023			

KEILA HUMOEHINSKI

 Construtora SUPERENG

 Web: www.supereng.com.br

RECEBIDO PARA ANÁLISE

 Data: 19/05/23

 Hora: 14:09

 Keila Humoehinski

 Visto

8. NNCA – NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL

 DAEE	BARRAGENS			Consórcio SUPERENG Barragens
	PEDREIRA		DUAS PONTES	
TÍTULO NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA				Nº 1703-02-AS-NC-0008-R00 DATA DE EMISSÃO 05/05/2023
NUMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)	1703-02-AS-INC-0058-R00			
LOCAL DA OCORRÊNCIA	Duas Pontes			
MEIO	DESCRIÇÃO DA(S) NC(S)			
FÍSICO () BIÓTICO (X) SOCIAL () IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()	Campanha de Monitoramento e Controle de Fauna não foi finalizada no período estabelecido (02 a 03/23) e não apresentação do relatório da campanha. Condicionantes: 3.35 e 3.32.			
TEMA				
FMCF - CAMPANHA				
REQUISITOS LEGAIS				
Licença de Instalação e pareceres técnicos FBA				
EVIDÊNCIAS DA(S) NC(S)				
ELABORADO POR: Rubrica Supervisor:	APROVADO POR: Rubrica Coordenador:	 KPE		DATA: 05/05/2023



Consórcio KPE-Catena
 Keila Hurmoehinski



PROJETO BARRAGEM DUAS PONTES



TÍTULO

GRD - GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

Nº

1703-02-QL-GRD-0111-R00

Data: 16/05/2023

De: Vinicius Cipriano - Consórcio Supereng Barragens Fone: E-mail: vinicius.cipriano@csbarragens.com.br

Para: Henrique Fogaca - CONSÓRCIO BDP - KPE/CETENCO Fone: E-mail: henrique.fogaca@consorcioarragens.com.br

Cópias da GRD para: anagraziela.begatin@csbarragens.com.br; vagner.teixeira@csbarragens.com.br; george.trindade@csbarragens.com.br; ednei.bacelar@csbarragens.com.br; vinicius.cipriano@csbarragens.com.br; denis.tomas@cetenco.com.br; luis.perussi@csbarragens.com.br; henrique.fogaca@consorcioarragens.com.br; keila.humoezhinski@consorcioarragens.com.br;

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS



Item	Número do Documento	Título	Qtde	Meio	Finalidade
1	1703-02-AS-NCA-0009-R00	Notificação de Não-conformidade Ambiental (NNCA)	1	P E	PI
1	1703-02-AS-NCA-0010-R00	Notificação de Não-conformidade Ambiental (NNCA)	1	P E	PI

Obs: **DEVOLVER VIA ASSINADA**

Assinatura remetente: _____ Documentos acima recebidos: _____
 Data: _____ Nome: _____


MEIO		FINALIDADE			
P	PAPEL	PR	Preliminar	CO	Para Construção
		PA	Para Aprovação	CD	Cancelado
		PC	Para Compra	AB	As Built ("Como Construído")
E	ELETRÔNICO	PD	Para Detalhamento	PV	Para Revisão
		PI	Para Informação	CE	Certificado

RECEBIDO PARA ANÁLISE
 Data: 22/05/23
 Hora: 20:23
 Visto
 Consórcio KPE-Cetenco
 Keila Humoezhinski

 DAEE	BARRAGENS			
	PEDREIRA		DUAS PONTES	
TÍTULO NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA				4º 1703-02-AS-NCA-0009-R10 DATA DE EMISSÃO 15/05/2023
NUMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)	1703-02-AS-INC-0061-R00			
LOCAL DA OCORRÊNCIA	Duas Pontes - CCIS Amparo			
MEIO	DESCRIÇÃO DA(S) NC(S)			
FÍSICO () BIÓTICO () SOCIAL (X) IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()	Não cumprimento das atividades pertinentes ao Programa - Condicionantes: 1.3 e 2.27, Não foi apresentada uma resposta dentro do prazo estabelecido do INCA gerador.			
TEMA				
PEA - ATIVIDADES				
REQUISITOS LEGAIS				
Licença de Instalação e pareceres técnicos. PBA				
EVIDÊNCIAS DA(S) NC(S)				
ELABORADO POR: VINÍCIUS CIPRIANO Rubrica Supervisor:		APROVADO POR: VINÍCIUS CIPRIANO Rubrica Coordenador:		DATA: 16/05/2023




 DAEE	BARRAGENS			Conselho SUPERENG Barragens
	PEDREIRA		DUAS PONTES	
TÍTULO: NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA				Nº: 1703-02-AS-NCA-0010-R00 DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023
NÚMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)	1703-02-AS-INC-0059-R00			
LOCAL DA OCORRÊNCIA	Duas Pontes - OCIS Amparo			
MEIO FÍSICO () BIÓTICO () SOCIAL (X) IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()	DESCRIÇÃO DA(S) NC(S)			
TEMA PCIS	Fechamento do Centro de Comunicação e Interação Social da Barragem de Duas Pontes sem prévio aviso ao DAEE. - Condicionantes: 1.3 e 2.27 - Não foi apresentada uma resposta dentro do prazo estabelecido do INCA gerador.			
REQUISITOS LEGAIS				
Licença de Instalação e pareceres técnicos PBA				
EVIDÊNCIAS DA(S) NC(S)				
ELABORADO POR: VINÍCIUS CIPRIANO Rubrica Supervisor:	APROVADO POR: VINÍCIUS CIPRIANO Rubrica Coordenador:	DATA: 16/05/2023		


VINÍCIUS CIPRIANO
 Coordenador Supereng
 Meio Ambiente

RECEBIDO PARA ANÁLISE

Data: 17/05/23

Hora: 10:03


 KPE-Cetenco
 Kato Humoehinski



PROJETO BARRAGEM DUAS PONTES



TÍTULO	GRD - GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS	Nº	1703-02-QL-GRD-0114-R00
--------	-------------------------------------	----	-------------------------

Data:	23/05/2023			
De:	Vinicius Cipriano - Consórcio Supereng Barragens	Fone:		E-mail: vinicius.cipriano@csbarragens.com.br
Para:	Henrique Fogaca - CONSÓRCIO BDP - KPE/CETENCO	Fone:		E-mail: henrique.fogaca@consorciobarragens.com.br

Cópias da GRD para: anagraziela.bagatin@csbarragens.com.br; vagner.teixeira@csbarragens.com.br; george.trindade@csbarragens.com.br; ednei.bacelar@csbarragens.com.br; vinicius.cipriano@csbarragens.com.br; denis.tomas@cteneco.com.br; luis.perussi@csbarragens.com.br; henrique.fogaca@consorciobarragens.com.br; keila.humoeinski@consorciobarragens.com.br; guilherme.bevilacqua@kpe.com.br

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS

Item	Número do Documento	Título	Qtde	Meio	Finalidade
1	1703-02-AS-NCA-0011-R00	Notificação de Não-conformidade Ambiental (NNCA)	1	P E	PI
1	1703-02-AS-NCA-0012-R00	Notificação de Não-conformidade Ambiental (NNCA)	1	P E	PI
1	1703-02-AS-NCA-0013-R00	Notificação de Não-conformidade Ambiental (NNCA)	1	P E	PI
1	1703-02-AS-NCA-0014-R00	Notificação de Não-conformidade Ambiental (NNCA)	1	P E	PI
1	1703-02-AS-NCA-0015-R00	Notificação de Não-conformidade Ambiental (NNCA)	1	P E	PI

Obs: **DEVOLVER VIA ASSINADA**

Assinatura remetente:	Documentos acima recebidos:
	Data: Nome:

MEIO		FINALIDADE			
P	PAPEL	PR	Preliminar	CO	Para Construção
		PA	Para Aprovação	CD	Cancelado
		PC	Para Compra	AB	As Built ("Como Construído")
E	ELETRÔNICO	PD	Para Detalhamento	PV	Para Revisão
		PI	Para Informação	CE	Certificado

RECEBIDO PARA ANÁLISE
DATA: 21/05/2023
HOR: 14:50

Consórcio KPE-CETENCO
GUILHERME F. BEVILACQUA



BARRAGENS

PEDREIRA

DUAS PONTES

X



TÍTULO

NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA

Nº

1703-02-AS-NCA-0011-R00

DATA DE EMISSÃO

23/05/2023

NÚMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)

1703-02-AS-INC-0062-R00

LOCAL DA OCORRÊNCIA

Duas Pontes

MEIO

DESCRIÇÃO DA(S) NC(S)

- FÍSICO (X)
- BIÓTICO ()
- SOCIAL ()
- IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()

A Supervisão informa que a solicitação de postergação da resposta não foi aceita.

TEMA

(Não realização da 21ª campanha de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos e não entrega dos resultados da 20ª campanha.)

PMASS

REQUISITOS LEGAIS

Licença de Instalação e pareceres técnicos

PBA

EVIDÊNCIAS DA(S) NC(S)

ELABORADO POR: VINICIUS CIPRIANO

APROVADO POR: VINICIUS CIPRIANO

DATA:

Rubrica Supervisor:




Rubrica Coordenador:

Vinicius Cipriano
VINICIUS CIPRIANO
Coordenador Supereng

23/05/2023

 DAEE	BARRAGENS			Conselho SUPERENG Barragens
	PEDREIRA		DUAS PONTES	
TÍTULO NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA				Nº 1703-02-AS-NCA-0012-R00
				DATA DE EMISSÃO 23/05/2023
NÚMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)	1703-02-AS-INC-0063-R00			
LOCAL DA OCORRÊNCIA	Duas Pontes			
MEIO	DESCRIÇÃO DA(S) NC(S)			
FÍSICO () BIÓTICO (X) SOCIAL () IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()	A Supervisão informa que a solicitação de postergação da resposta não foi aceita. Não entrega dos resultados da 8ª campanha de monitoramento de invertebrados de interesse médico sanitário realizada em janeiro/23.			
TEMA				
PMIMS				
REQUISITOS LEGAIS				
Licença de Instalação e pareceres técnicos PBA				
EVIDÊNCIAS DA(S) NC(S)				
ELABORADO POR: VINICIUS CIPRIANO		APROVADO POR: VINICIUS CIPRIANO		DATA:
Rubrica Supervisor:		Rubrica Coordenador: 		23/05/2023



 DAEE	BARRAGENS			Conselho SUPERENG 
	PEDREIRA		DUAS PONTES	
TÍTULO <p style="text-align: center;">NOTIFICAÇÃO DE NAO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA</p>				Nº <p style="text-align: center;">1703-02-AS-NCA-0013-R00</p>
				DATA DE EMISSÃO <p style="text-align: center;">23/05/2023</p>
NÚMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)	1703-02-AS-INC-0064-R00			
LOCAL DA OCORRÊNCIA	Duas Pontes			
MEIO	DESCRIÇÃO DA(s) NC(s)			
FÍSICO () BIÓTICO (X) SOCIAL () IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()	A Supervisão informa que a solicitação de postergação da resposta não foi aceita. Não entrega dos resultados da 9ª campanha de monitoramento de biota aquática realizada em fevereiro/23			
TEMA				
PMBA				
REQUISITOS LEGAIS				
Licença de Instalação e pareceres técnicos PBA				
EVIDÊNCIAS DA(s) NC(s)				
ELABORADO POR: VINICIUS CIPRIANO		APROVADO POR: VINICIUS CIPRIANO		DATA:
Rubrica Supervisor:		Rubrica Coordenador: 		23/05/2023



**BARRAGENS**Consórcio **SUPERENG**
Barragens

PEDREIRA

DUAS PONTES

TÍTULO

NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA

Nº

1703-02-AS-NCA-0014-R00

DATA DE EMISSÃO

23/05/2023

NÚMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)

1703-02-AS-INC-0065-R00

LOCAL DA OCORRÊNCIA

Duas Pontes

MEIO

DESCRIÇÃO DA(S) NC(S)

FÍSICO ()
BIÓTICO (X)
SOCIAL ()
IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()

A Supervisão informa que a solicitação de postergação da resposta não foi aceita.

TEMA

PMCF

Não entrega dos resultados da 6ª realizada em janeiro/23 do Subprograma de ações para conservação de espécies do PANS, Manejo para Javali, MANEJO PARA ESPÉCIES DOMÉSTICAS E SILVESTRES EXÓTICAS, CARNÍVOROS, Espécies ameaçadas de extinção e de interesse para conservação e a 4ª campanha de Monitoramento de quirópteros. - IBAMA

REQUISITOS LEGAIS

Licença de instalação e pareceres técnicos

PBA

EVIDÊNCIAS DA(S) NC(S)

ELABORADO POR: VINÍCIUS CIPRIANO




APROVADO POR: VINÍCIUS CIPRIANO

DATA:

Rubrica Supervisor:

Rubrica Coordenador:

23/05/2023

 DAEE	BARRAGENS			 Construção SUPERENG Barragens
	PEDREIRA		DUAS PONTES	
TÍTULO <p style="text-align: center;">NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA</p>				Nº <p style="text-align: center;">1703-02-AS-NCA-0015-R00</p>
				DATA DE EMISSÃO <p style="text-align: center;">23/05/2023</p>
NUMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)	1703-02-AS-INC-0066-R00			
LOCAL DA OCORRÊNCIA	Duas Pontes			
MEIO	DESCRIÇÃO DA(s) NC(s)			
FÍSICO (X) BIÓTICO () SOCIAL () IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()	<p>A Supervisão informa que a solicitação de postergação da resposta não foi aceita.</p> <p>Não entrega dos resultados da 4ª campanha de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas realizada em fevereiro/23.</p>			
TEMA				
PMDAS				
REQUISITOS LEGAIS				
Licença de Instalação e pareceres técnicos PBA				
EVIDÊNCIAS DA(s) NC(s)				
ELABORADO POR: VINICIUS CIPRIANO Rubrica Supervisor: _____		APROVADO POR: VINICIUS CIPRIANO Rubrica Coordenador:  <small>VINICIUS CIPRIANO</small> <small>COORDENADOR</small>		DATA: <p style="text-align: center;">23/05/2023</p>





PROJETO BARRAGEM DUAS PONTES



TÍTULO

GRD - GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS

Nº

1703-02-QL-GRD-0115-R00

Data:	26/05/2023		
De:	Vinicius Cipriano - Consórcio Supereng Barragens	Fone:	E-mail: vinicius.cipriano@csbarragens.com.br
Para:	Henrique Fogaça - CONSÓRCIO BDP - KPE/CETENCO	Fone:	E-mail: henrique.fogaça@consorciobarragens.com.br

Cópias de GRD para: anagrazielea.bagatin@csbarragens.com.br; vagner.teixeira@csbarragens.com.br; george.trindade@csbarragens.com.br; ednei.bacelar@csbarragens.com.br; vinicius.cipriano@csbarragens.com.br; denis.tomas@cetenco.com.br; luis.perussi@csbarragens.com.br; henrique.fogaça@consorciobarragens.com.br; guilherme.bevilacqua@kpe.com.br

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS

Item	Número do Documento	Título	Qtde	Meio	Finalidade
1	1703-02-AS-NCA-0016-R00	Notificação de Não-conformidade Ambiental (NNCA)	1	P E	PI

Obs: **DEVOLVER VIA ASSINADA**


Assinatura remetente:	Documentos acima recebidos:
	Data: Nome:

MEIO		FINALIDADE			
P	PAPEL	PR	Preliminar	CO	Para Construção
		PA	Para Aprovação	CD	Cancelado
		PC	Para Compra	AB	As Built ("Como Construído")
E	ELETRÔNICO	PD	Para Detalhamento	PV	Para Revisão
		PI	Para Informação	CE	Certificado







RECEBIDO PARA ANÁLISE
 DATA: 26/05/2023
 HORA: 14:06






Consórcio KPE - CETENCO
 Guilherme T. Bevilacqua






 DAEE	BARRAGENS			
	PEDREIRA		DUAS PONTES	
TÍTULO NOTIFICAÇÃO DE NAO CONFORMIDADE AMBIENTAL - NNCA				Nº 1703-02-AS-NCA-0016-R00
				DATA DE EMISSÃO 26/05/2023
NÚMERO DO INCA GERADOR (se aplicável)	1703-02-AS-INC-0067-R00			
LOCAL DA OCORRÊNCIA	Duas Pontes			
MEIO	DESCRIÇÃO DA(S) NC(S)			
FÍSICO () BIÓTICO (x) SOCIAL () IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ()	Evidenciado ausência da destinação das toras para os pátios de madeiras. Assunto já havia sido tratado e informado de que a atividade de supressão estará condicionada com o material vegetal nos devidos pátios.			
TEMA				
PSV				
REQUISITOS LEGAIS				
Licença de Instalação e pareceres técnicos PBA				
EVIDÊNCIAS DA(S) NC(S)				
ELABORADO POR: VINÍCIUS CIPRIANO		APROVADO POR: VINÍCIUS CIPRIANO		DATA:
Rubrica Supervisor:		Rubrica Coordenador: 		26/05/2023



 26/05/2023
 14:06

9. BOAS PRÁTICAS


		BARRAGENS				
		PEDREIRA	X	DUAS PONTES		
TÍTULO					Nº 1702-02 AS LBP 0096 R00 DATA DE CRIAÇÃO 21/05/2023	
LISTA DE BOAS PRÁTICAS						
NOME TÉCNICO		Luís Ricardo Pereira			21/05/2023	
ITEM	FOTO	BARRAGENS	LOCAL	DATA	OBSERVAÇÕES	
1		Duas Pontes	Campo	23/05/2023	Boas Práticas- CBDP Revestimento de concreto para a fabricação de pia.	
2		Duas Pontes	Campo	23/05/2023	Boas Práticas- CBDP Revestimento de concreto para a fabricação de suporte para o audo do tráfego.	
3		Duas Pontes	Campo	23/05/2023	Boas Práticas- CBDP Revestimento de escalópios para divisão de agregados da usina de concreto.	
4		Duas Pontes	Campo Administrativo	23/05/2023	Boas Práticas - CBDP Revestimento de escalópios para divisão no estacionamento.	

		BARRAGENS				
		PEDREIRA	X	DUAS PONTES		
TITULO					Nº	
LISTA DE BOAS PRÁTICAS					1703-02-AS-LBP-0055-R00	
NOME TÉCNICO					DATA DE EMISSÃO	
Luis Ricardo Perussi					28/04/2023	
ITEM	FOTO	BARRAGENS	LOCAL	DATA	OBSERVACOES	
1		Duas Pontes	Campo	04/04/2023	Boas Práticas- CBDP Reaproveitamento de madeira na fabricação de placa de aviso.	
2		Duas Pontes	Canteiro Administrativo	28/04/2023	Boas Práticas - CBDP Reproveitamento de pneus para paisagismo.	
3		Duas Pontes	Canteiro Administrativo	28/04/2023	Boas Práticas- CBDP Reproveitamento de tubos para a fabricação de descarte de bituca de cigarro.	

		BARRAGENS				
		PEDREIRA	X	DUAS PONTES		
TITULO					Nº	
LISTA DE BOAS PRÁTICAS					1703-02-AS-LBP-0054-R00	
					DATA DE EMISSÃO	
NOME TÉCNICO		Luis Ricardo Perussi			31/03/2023	
ITEM	FOTO	BARRAGENS	LOCAL	DATA	OBSERVACOES	
1		Duas Pontes	Canteiro Administrativo	08/03/2023	Boas Práticas- CBDP Campanha dia internacional da mulher, com palestras e conhecimento desta data que foi formalizada em 1975.	
2		Duas Pontes	Canteiro Administrativo	08/03/2023	Boas Práticas - CBDP Painel com decoração com papéis de rascunhos, reutilizáveis.	
3		Duas Pontes	Campo	08/03/2023	Boas Práticas- CBDP Dia das mulheres participação BP, BDP e CSB	

DAEE		BARRAGENS			Comissão SUPERENG Barragens	
		PEDREIRA	X	DUAS PONTES		
TÍTULO					Nº	
LISTA DE BOAS PRÁTICAS					1703-02-A-5-LEP-0063-R00	
NOME TÉCNICO					DATA DE EMISSÃO	
Luís Ricardo Perussi					28/02/2023	
ITEM	FOTO	BARRAGENS	LOCAL	DATA	OBSERVAÇÕES	
1		Duas Pontes	Campo	28/02/2023	Boas Práticas- CBDP Reaproveitamento de aço para Cabos de energia aéreos fora d'água.	
2		Duas Pontes	Campo	28/02/2023	Boas Práticas- CBDP Melhoria na área de apoio para colaboradores.	

BARRAGEM DUAS PONTES



ANEXO XXVI- OFÍCIOS PROTOCOLADOS REFERENTES AO 8º
QUADRIMESTRAL

Julho/2023

Período: Fevereiro a Maio/2023



www.daapedreiraeduaspontes.com.br



AMPARO – SÃO PAULO



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA**

Rua Boa Vista, 170/175- ☎ 3293-8200/8201-CEP 01014-000-São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



OF/UGP BG-PCJ/Nº024/2023

São Paulo, 30 de Março de 2023.

(SPDoc 1007993/2018 DAEE-EXP-2022/01792A)

Ref.: **Barragem Duas Pontes**

Assunto: **8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento- Licença Ambiental de Instalação nº 2617 (Processo: CETESB 022015/2018-69) - Atividades de outubro de 2022 a janeiro de 2023.**

Senhora Gerente,

Vimos por meio deste, encaminhar o 8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das condicionantes da Licença Ambiental de Instalação nº 2617 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento em epígrafe.

O documento apresentado está dividido da seguinte forma:

- PARTE I – Informações Gerais e Plano de Gestão Ambiental;
- PARTE II – Plano de Controle Ambiental de Obras;
- PARTE III – Programas do Meio Físico;
- PARTE IV – Programas do Meio Biótico;
- PARTE V – Programas do Meio Socioeconômico; e
- PARTE VI – Carta de Encaminhamento dos Programas, Relatório Complementar de Formulários e Ofícios Protocolados do 7º Relatório Quadrimestral junto à Prefeitura Municipal de Amparo e Secretaria de Meio Ambiente de Amparo.

LÍGIA FERNANDES DE OLIVEIRA

Gerente Socioambiental da UGP BG-PCJ

A

VANESSA HERMIDA FIDALGO GUERREIRO

Gerente – Divisão de Obras Hidráulicas e Lineares

CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345.

Pinheiros – São Paulo - SP



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA**

Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3101-0063 – CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.dae.sp.gov.br



OF/UGP BG-PCJ/Nº025/2023

São Paulo, 30 de Março de 2023.

(SPDoc 1007993/2018 DAEE-EXP-2022/01792A)

Ref.: **Barragem Duas Pontes**

Assunto: **8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento- Licença Ambiental de Instalação nº 2617 (Processo: CETESB 022015/2018-69) - Atividades de outubro de 2022 a janeiro de 2023.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste, encaminhar o 8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das condicionantes da Licença Ambiental de Instalação nº 2617 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento em epígrafe.

O documento apresentado está dividido da seguinte forma:

- PARTE I – Informações Gerais e Plano de Gestão Ambiental;
- PARTE II – Plano de Controle Ambiental de Obras;
- PARTE III – Programas do Meio Físico;
- PARTE IV – Programas do Meio Biótico;
- PARTE V – Programas do Meio Socioeconômico; e
- PARTE VI – Carta de Encaminhamento dos Programas, Relatório Complementar de Formulários e Ofícios Protocolados do 7º Relatório Quadrimestral junto à Prefeitura de Amparo e Secretaria de Meio Ambiente de Amparo.

Anexo: Mídia Digital

LÍGIA FERNANDES DE OLIVEIRA

Gerente Socioambiental da UGP BG-PCJ

Ao

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Carlos Alberto Martins

Prefeitura Municipal de Amparo

Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro, Amparo - SP, 13900-400



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA**

Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3101-0063 – CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.dae.sp.gov.br



OF/UGP BG-PCJ/Nº026/2022

São Paulo, 30 de Março de 2023.

(SPDoc 1007993/2018 DAEE-EXP-2022/01792A)

Ref.: **Barragem Duas Pontes**

Assunto: **8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento- Licença Ambiental de Instalação nº 2617 (Processo: CETESB 022015/2018-69) - Atividades de outubro de 2022 a janeiro de 2023.**

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar o 8º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das condicionantes da Licença Ambiental de Instalação nº 2617 e implantação dos programas previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento em epígrafe.

O documento apresentado está dividido da seguinte forma:

- PARTE I – Informações Gerais e Plano de Gestão Ambiental;
- PARTE II – Plano de Controle Ambiental de Obras;
- PARTE III – Programas do Meio Físico;
- PARTE IV – Programas do Meio Biótico;
- PARTE V – Programas do Meio Socioeconômico; e
- PARTE VI – Carta de Encaminhamento dos Programas, Relatório Complementar de Formulários e Ofícios Protocolados do 7º Relatório Quadrimestral protocolado junto à Prefeitura Municipal de Amparo e Secretaria de Meio Ambiente de Amparo.

Anexo: Mídia Digital

LÍGIA FERNANDES DE OLIVEIRA

Gerente Socioambiental da UGP BG-PCJ

Ao

Senhor Secretário

Gilberto Moreira Piasse Filho

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro, Amparo - SP, 13900-400