



CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0039-R00

DATA DE EMISSÃO

08/07/2022

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



E270 MD

RONDA EXTERNA

Material abandonado encontrado na obra.

Líquido viscoso e borra não identificável, aparentando ser tinner/solvente.

Quantidade: 12 galões, próximo a E270 MD.

Provavelmente deixado pela noite por terceiros.

BQII ficou de realizar o B.O. e arcar com as consequências do material, como: contenção do vazamento, separação do material e destinação.

ELABORADO POR:

Vinícius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinícius Blankenburg

DATA:

08/07/2022

VISTO TÉCNICO

VISTO COORDENADOR





CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0040-R00

DATA DE EMISSÃO

11/08/2022

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



Canalização Baquirivu Guaçu

BQII deve se atentar quanto a mistura do material lenhoso suprimido com o material de escavação. Devem ser separados para destinação correta. Material vegetal deve ser enleirado para posterior doação.

ELABORADO POR:

Vinicius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinicius Blankenburg

DATA:

11/08/2022

VISTO TECNICO

VISTO COORDENADOR



CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0041-R00

DATA DE EMISSÃO

17/08/2022

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



E220 MD

RONDA EXTERNA

Material abandonado encontrado na obra.

Descarte irregular MD220, agente externo

BQII ficou de realizar um relatório informativo e irá arcar com as consequências do material, como: separação do material e destinação.

ELABORADO POR:

Vinicius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinicius Blankenburg

DATA:

17/08/2022

VISTO TECNICO

VISTO COORDENADOR



CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0042-R00

DATA DE EMISSÃO

25/10/2022

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



ME169

Evidenciado a deposição de material de escavação do rio sendo alocado dentro da APP, área não contemplada em ASV, contaminando solo e flora local. No registro, atividade na ME169

ELABORADO POR:

Vinicius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinicius Blankenburg

DATA:

25/10/2022

VISTO TECNICO

VISTO COORDENADOR

  
VINICIUS CIPRIANO  
Consórcio Supereng  
Meio Ambiente





CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0043-R00

DATA DE EMISSÃO

26/10/2022

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



Canteiro 2 - Fossa

Falta de manutenção na fossa septica do canteiro 2, evidenciado vazamento de efluente no local.



Galeria Córrego Taboão

Galeria tripla corrego Taboão com muito assoreamento na saída para o Rio Baquirivu, MD250.



Pneus

Os pneus devem ser isolados e cobertos para posterior destinação. Se encontram debaixo da passarela da estação Guarulhos e alguns ao longo da obra.



Drenagem ME162

Ausencia de drenagem continuada na ME162. Necessidade de continuação da drenagem existente.

ELABORADO POR:

Vinícius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinícius Blankenburg

DATA:

26/10/2022

VISTO TECNICO

VISTO COORDENADOR

VINÍCIUS CIPRIANO  
Consórcio Supereng  
Meio Ambiente