



CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0044-R00

DATA DE EMISSÃO

29/11/2022

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



ME280

Talude sofrendo erosão pela água, ausência de drenagem efetiva, danificando área de recuperação de degradação. Recorrente.

ELABORADO POR:

Vinícius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinícius Blankenburg

DATA:

29/11/2022

VISTO TECNICO

VISTO COORDENADOR



CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0045-R00

DATA DE EMISSÃO

21/12/2022

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



ME239

Evidenciado ME239 indivíduos arbóreos soterrados e quebrados devido a movimentação de máquinas e tombamento de material. BQII foi alertado para atenção e orientação aos funcionários.

ELABORADO POR:

Vinicius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinicius Blankenburg

DATA:

21/12/2022

VISTO TECNICO

VISTO COORDENADOR



CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0046-R00

DATA DE EMISSÃO

06/02/2023

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



ME240

Necessidade de organização e limpeza ME240, evidenciado marmitas e restos de EPIS largados dentro do empreendimento.



ME240

Necessidade de remoção dos pneus e acondicionamento adequado para destinação. Encontrados largados dentro do empreendimento.



MD148

Área com erosão identificada MD148.

ELABORADO POR:

Vinicius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinicius Blankenburg

DATA:

06/02/2023

VISTO TÉCNICO

VISTO COORDENADOR



CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0047-R00

DATA DE EMISSÃO

22/02/2023

ORIGEM

[x] INTERNA

[] EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



Máquina Escavadeira, localizada no canteiro 2

Foi identificado vazamento de óleo de máquina escavadeira. Supervisão acionou o Consórcio para remediação imediata da área, evitando contaminação do solo. Porém minutos depois a máquina foi lavada com água e escorrido o material, não sendo feita a remediação do local, aumentando a área exposta e infiltração de material. BQII deve orientar os funcionários, sempre que realizada manutenção, realizar os procedimentos contra vazamentos e contenção. Local deve armazenar o kit de emergências ambientais para tais ocorrências.

ELABORADO POR:

Vinicius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinicius Blankenburg

DATA:

22/02/2023

VISTO TECNICO

VISTO COORDENADOR



CANALIZAÇÃO BAQUIRIVU-GUAÇU



TÍTULO

RONDA SOCIOAMBIENTAL

Nº

1703-03-AS-RSA-0048-R00

DATA DE EMISSÃO

23/02/2023

ORIGEM

INTERNA

EXTERNA

EVIDÊNCIA(S)

LOCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ENCONTRADA



Áreas de vivência (canteiros)

Supervisão reforça a agilidade na nova desintetização e desratização das áreas comuns do empreendimento. Vem sendo observado a presença de roedores no local. Risco de proliferação de doenças.



Fossas Sépticas

Solicitado manutenção das áreas de fossa séptica, e reforçado a necessidade da limpeza das mesmas. Áreas com possível transbordamento devido as águas pluviais e risco de contaminação.

ELABORADO POR:

Vinicius Blankenburg

APROVADO POR:

Vinicius Blankenburg

DATA:

23/02/2023

VISTO TECNICO

VISTO COORDENADOR